





- LEGENDA :
- exist. stav — zameranie
 - SO C401 Úpravy železničného zvršku — dočasná úprava pred vložením MP
 - súvisiace dočasné preložky káblov a zariadení ŽSR riešené v SO C451—C459
 - SO C801 Mostné provizória

ZMENY DOKUMENTÁCIE				
Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:



RIEŠENÁ ZÓNA **Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka**



Manažér projektu:		Ing. Ján Kušnir			
Hlavný inžinier projektu:		Ing. Marek Šmelik			
Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Jozef Valo			
Navrhov - vypracoval:		Ing. Jozef Valo			
Kontroloval:		Ing. Peter Hvizdoš			
Miesto stavby:		Bratislava	Oblasť:	Bratislava IV	Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický
Investor - stavebník:					
Stavba:		NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA			
Objekt (súbor):		C401 Úprava železničného zvršku			
Názov prílohy:		Situácia - dočasná úprava pred vložením MP			
Digitálny názov prílohy:		1514_DRS_C401_2.1_SIT.dwg			
Základové číslo:		1514			Príloha: 2.1
Dátum:		04/2017			
Stupeň - účel:		DRS			
Počet A4:		6			
Mierka:		1:1000			
Časť:		Suprava:			