


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



Handwritten signature in blue ink.

+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
G.P. : A B.K.P. Š. spol. s.r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. L.TAUSINGER			<div><div><div><div></div><div>ELTER</div><div>CONSTRUCTIONS</div></div><div><div>ELTER constructions s.r.o.</div><div>TRNAVSKÁ 61</div><div>821 01 BRATISLAVA</div><div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div></div></div><div><div>www.elter.sk</div><div>elter@elter.sk</div></div></div>		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	ING. FRANTIŠEK FONDRK	ING.DALIBOR FONDRK			
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA E.6 SILNOPRÚDOVE ROZVODY			PIK FONDRK, s.r.o. Tehelná 6, 900 44 TOMÁŠOV IČO: 35 871 881		
ČASŤ:			DÁTUM	06.2022	ČÍSLO VÝKRESU
PRÍVODY PRE ČS1, ČS2, ČS3			MIERKA	-	
			FORMÁT	19A4	
			STUPEŇ	RP	