


Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3.PP, 2.PP, 1.PP, mezanínu a hospodárskeho dvora



HARMONOGRAM PRÁCE

Záber	Podlažie	Plocha [m2]	Počet miest	Farba	Počet týždňov
1a	1PP	274	9		4
1b	2PP	500	20		5
2a	3PP	636	15		5
2b	3PP	491	8		4
3a	1NP	629	17		5
3b	1PP	293	12		5
4a	1NP	529	7		5
4b	1PP	582	13		4
5a	1PP	365	14		4
5b	1PP	405	16		4
6a	1PP	345	13		4
6b	1PP	625	21		5
7	2PP	665	25		5
8	2PP	345	7		5
9a	2PP	549	20		4
9b	2PP	623	20		5
10a	2PP	412	15		5
10b	3PP	702	26		6
11	3PP	759	14		6
12	3PP	1004	35		5
13	1NP	270	0		4
	spolu	11003			10

[illegible]

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA


$$+ 0,00 = 146.50 \text{ m n.m}$$

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI A.B.K.P.Š. spol.s r.o. BRATISLAVA 831 02 N.O.B.E.I.O.V.A. 3 4 TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekt@abkpsk.sk</div> <div> ELTER constructions s.r.o. TRNAVSKÁ 61 821 01 BRATISLAVA TEL./FAX: (02) 4333 7809 www.elter.sk elter@elter.sk</div>				
G.P. :	A B.K.P. Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02							
AUTORI :	Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK							
HIP :	Ing. L.TAUSINGER							
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL						
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	elter						
NÁZOV STAVBY:	OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽI NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍN, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA							
ČASŤ:	E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA			DÁTUM	06.2022	ČÍSLO VÝKRESU		
OBSAH :	HARMONOGRAM PRÁČ			MIERKA		HMG		
				FORMÁT	6A4			
				STUPEŇ	RP		REV.	A