



Legenda poruchové signalizace:

- E1 únik plynu 1. stupeň
- E2 únik plynu 2. stupeň
- E3 výskyt CO
- E4 přetopení prostoru
- E5 ztráta tlaku v systému
- E6 zaplavení prostoru
- E7 přetopení TUV
- E8 výpadek el.fáze

výpadek fáze



výskyt CO v kotelně



detektor plynu



snímač zaplavení prostoru



teplota prostoru havarijní



číslo venkovní teploty



rozvaděč RK
řídící systém
poruch.sign. PS8
GSM modul
web server LPB

Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE : MaR vytápění PK1071, ul.6.Května, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů 1/1
	Kontroloval :			Název výkresu :	hydraulika	
	Datum :	12.3.2019		Archivní číslo:	201901-03-04	