


LEGENDA OZNAČENÍ

- 1 Pôvodná brizolitová omietka
- 2 Pôvodné hliníkové okná
- 3 Pôvodné zasklené steny s hliníkovým profilom
- 4 Pôvodné vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene s hliníkovým profilom
- 5 Pôvodné dažďové žľaby
- 6 Pôvodné vedľajšie dvere drevené dvojkrídlové

Búracie práce



Autor projektu	Vypracoval	Zodpovedný projektant		
MODULOR Architecture s.r.o. ŽITĽAVOVÁ 10/B, 821 07 Bratislava	MODULOR Architecture s.r.o. ŽITĽAVOVÁ 10/B, 821 07 Bratislava	Ing.arch. Fukatschová G.		
Investor	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava			
Názov a miesto stavby	Asanácia tréningovej športovej haly Pionierska Pionierska ul.16, 831 03 Bratislava III- Nové Mesto	Stupeň	DSP	
		Zákaz.č.	05/22	
		Dátum	05/22	
Časť	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE		Formát	630x297
Výkres	Pohl'ady - búracie práce		Mierka 1:150	Č.V. A14