


- LEGENDA OZNAČENÍ
- 1 Pôvodná brizolitová omietka
 - 2 Pôvodné hliníkové okná
 - 3 Pôvodné zasklené steny s hliníkovým profilom
 - 4 Pôvodné vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene s hliníkovým profilom
 - 5 Pôvodné dažďové žľaby
 - 6 Pôvodné vedľajšie dvere drevené dvojkrídlové



Autor projektu	Vypracoval	Zodpovedný projektant		
MODULOR Architecture s.r.o. ŽILČAVOVÁ 10/B, 821 07 Bratislava	MODULOR Architecture s.r.o. ŽILČAVOVÁ 10/B, 821 07 Bratislava	Ing.arch. Fukatschová G.		
Investor	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava		Stupeň	DSP
Názov a miesto stavby	Asanácia tréningovej športovej haly Pionierska Pionierska ul.16, 831 03 Bratislava III- Nové Mesto		Zákaz.č.	05/22
			Dátum	05/22
Časť	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE		Formát	630x297
Výkres	Pohl'ady - pôvodný stav		Mierka 1:150	Č.V. A7