


SITUÁCIA - NOVÝ STAV




LEGENDA:

- par.c.1183 Hranice a čísla parcel
- NN vedenie nadzemné
- Beť. elektrický stĺp
- Miestny rozhlas
- Kovový stĺp miestneho rozhlasu
- Rozhlas
- Drevený telefónny stĺp
- Chránička tel. podzemného vedenia
- Kanalizačná sachtá
- Sachtá neoverená
- Plynová tyč
- Strom
- Lúka
- Neplodná pôda
- Terénne hrany
- Hydrant nadzemný
- Most
- Kovový plot s podmurivkou
- Kovový plot bez podmurivky
- Brána, vjazd
- Chránička kanalizácia
- Kábel Slovak Telekom v ocelevej chráničke pôvodná trasa

SO 01 - MOST
SO 02 - PRELOŽKA OPTICKÉHO KÁBLA T-Com

POZNÁMKA:

1) REZY A-A, B-B, C-C SÚ VYKRESLENÉ VO VÝKRESY ÚPRAVY KORYTA



VYPRACOVAL: Ing. Vlodimír KARABA	ZODP. PROJEKTANT: Ing. František KARABA	HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU: Ing. Alexander TESÁR, DrSc	ZHOTOVITEL: TESÁR & PARTNER
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. František KARABA	OKRES (OBVOD) STAVBY: BREZNO	OBJEDNÁVATEL: BDSK	MIERKA: 1:200
STAVBA:	PRESTAVBA MOSTA ev.č.06661-2 BACÚCH		POČET A4: 6
PRÍLOHA: SITUÁCIA - NOVÝ STAV	ČÍSLO PRÍLOHY: 4		DÁTUM: 11/2016
			STUPEŇ: DSP,DRS
			ČÍSLO ZÁKAZKY: DSP,DRS
			SÚPRAVA: