

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M4201	Názov mosta:	000529-015_most cez Kabátovský potok Brezno-Drábsko
Komunikácia:	529	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	015		
Kumulat. staničenie:	37,606 km (529)		
Rok postavenia:	1938	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	4 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M4201.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	20.6.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	10,0 t
Výhradná:	26,0 t
Výnimočná:	126,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			
Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvrny <i>na vtoku nežiadúca vegetácia, na odtoku porastené machom</i>	DCM 01	
C-Nosná konštrukcia			
C-Nosná konštrukcia	301-Výkvet <i>na okrajoch podhládov vo vrchole klenby od vody stekajúcej cez rímsu z nadnásypu</i>	DCM 01	
C-Nosná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>na čelá steká voda z nadnásypu</i>	DCM 01	
D-Mostný zvršok			
Da-Vozovka	617-Priečne poklesnutie vozovky <i>v predmostí P jazd. pruhu (sadanie nadnásypu)-vysprávky</i>	DCM 01	
H-Ostatné príslušenstvo mosta			
Hb-zvodidlá	1001-Poškodenie protikorózneho ochrany kovových prvkov <i>jednoduché oceľové</i>	DCM 01	
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>chýba obojsmerne</i>	DCM 01	
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)			

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

616 20 náter zvodidla -18 m	Hb1001	DCM 01
zabezpečenie požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta	Bf303	DCM 01
zabezpečenie požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta	C 301	DCM 01
Doplnenie chýbajúcej tabuľky s evidenčným číslom mosta 529-15		
Zrezanie krajníc pred a za mostom, vyčistenie okrajov vozovky na moste.		
Termín odstránenia závad 11/2017		


IDM: M4201	Prehliadka: Bežná	Dátum: 20.6.2017	Strana: 2/3
------------	-------------------	------------------	-------------

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3

PRÍLOHY:

v Ladomerskej Vieskedňa 22.06.2017 Podpis: 

IDM: M4201	Prehliadka: Bežná	Dátum: 20.6.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------