



HADE s. r. o.
Páričkova 7
821 08 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

17.05.2022

Naše číslo

OU-RS-OSZP-2022/009681-002

Vybavuje/linka

Ing. Renáta Adamová/
0961 68 2963

Rimavská Sobota

18. 05. 2022

Vec

„Sanácia mostu ev. č. 526 – 048, Hnúšť’a“ – stanovisko k PD

Dňa 17. 05. 2022 bola Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia doručená žiadosť od HADE s. r. o., Jarabinková 8D, 821 09 Bratislava o stanovisko k PD „Sanácia mostu ev. č. 526 – 048, Hnúšť’a“ z hľadiska ochrany ovzdušia.

Názov stavby : „Sanácia mostu ev. č. 526 – 048, Hnúšť’a“

Miesto stavby : k. u. Hnúšť’a

Charakter stavby : rekonštrukcia

Stavebník : BBSK, Nám, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projekt vypracoval : HADE s. r. o., Jarabinková 8D, 821 09 Bratislava

Dátum : 05/2022

Zák. číslo : -

PD „Sanácia mostu ev. č. 526 – 048, Hnúšť’a“ rieši rekonštrukciu existujúceho mosta a to kompletnou výmenou mostného zvršku, rekonštrukciou nosnej konštrukcie, sanáciou, resp. obnovou častí spodnej stavby, svahy pri oporách sa prečistia a opravia, doplnia sa svahové revízne schodiská, okolie mosta sa vyčistí a upraví.

Po preštudovaní predmetnej žiadosti Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva nasledovné stanovisko:

Uvedenou stavbou nevznikne stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, preto nie je potrebný súhlas podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Na kvalitu ovzdušia bude mať negatívny vplyv znečisťovanie spôsobené stavebnou - búracou činnosťou, (plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia), a zvýšenou dopravou nákladných áut, ktoré však po ukončení búracích prác zanikne. Nadmernú prašnosť je potrebné obmedzovať kropením a zametaním staveniska.

Na základe uvedeného k predmetnej stavbe nemáme pripomienky.

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky