



**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  
v Košiciach**  
Požiarnická 4, 040 01 Košice

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa: 13 -04- 2023	
Stredisko:	31
Ev. číslo: 0807	14

SUDOP Košice a.s.  
Žriedlová 1  
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa  
0404/20215/31/24.2.2023

Naše číslo  
ORHZ-KE4-359-004/2023

Vybavuje  
mjr. Ing. Ováková /055 6320636

Košice  
05.04.2023

**Vec**

KE, Modernizácia električkových tratí MET v Meste Košice, 2. etapa (UČS 16, UČS 17, UČS 19, UČS 19a, UČS 19b, UČS 20, UČS 21) - stanovisko na účely stavebného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40, §40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „KE, Modernizácia električkových tratí MET v Meste Košice, 2. etapa (UČS 16, UČS 17, UČS 19, UČS 19a, UČS 19b, UČS 20, UČS 21)“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **nesúhlasí** najmä z týchto dôvodov:

1. V predloženom riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby z 08/2022 pre SO 19b-20-01 (meniareň B) káblové priestory na 1. NP netvorí samostatný požiarny úsek – rozpor s ustanoveniami § 1a ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3.1.1.1 STN 92 0204. Z uvedeného vyplýva, že predmetnú stavbu nie je možné posúdiť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v zmysle ustanovení § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov nakoľko uvedený nedostatok má vplyv na celkové riešenie predmetnej stavby.
2. V stavbe SO 19b-20-01 (meniareň B) z káblového priestoru na 1. NP vedie nechránená úniková cesta len jedným smerom – rozpor s ustanoveniami § 1a ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3.4 a súvisiace STN 92 0204.
3. V predloženom riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby z 08/2022 pre SO 19b-20-01 (meniareň B) je pri výpočte únikových ciest uvažované s nesprávnym počtom únikových pruhov a to 1,5 únikového pruhu, pričom z 1. NP je skutočný počet únikových pruhov 1 (šírka schodiska je 0,57 m) – v predloženej projektovej dokumentácii a rozpor s ustanoveniami § 68 Z uvedeného vyplýva, že predmetnú stavbu nie je možné posúdiť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v zmysle ustanovení § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

4. V predloženom riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby z 09/2022 pre SO 17-20-01 na strane 5 uvedené, že káblový priestor tvorí samostatný požiarly úsek, pričom medzi káblovým priestorom a ostatnými priestormi nie je navrhnutý požiarly uzáver s požadovanou požiarly odolnosťou – čl. 3.1.1.1 STN 92 0204. Z uvedeného vyplýva, že predmetnú stavbu nie je možné posúdiť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v zmysle ustanovení § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
5. V predloženom riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby z 09/2022 pre SO 17-20-01 na strane 5 je uvedené, že káblové priestory musia mať dva smery úniku, pričom v predloženom pôdoryse 1. PP (ASR) z káblového priestoru vedie nechránená úniková cesta jedným smerom – rozpor v predloženej projektovej dokumentácii a rozpor s ustanoveniami čl. 3.4 STN 92 0204 a súvisiace.
6. V predloženom riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby z 09/2022 pre SO 17-20-01 nie je posúdený a riešený priechodný káblový kanál s rozmerom 2,29 x 2 m (v pôdoryse ASR: 1.PP označené ako 010). Z uvedeného vyplýva, že predmetnú stavbu nie je možné posúdiť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v zmysle ustanovení § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov najmä z týchto dôvodov: nie je z predložených projektov zrejmá dĺžka predmetného kanála, východy z neho, konštrukčné vyhotovenie a pod..

Pozn. Objekt SO 18-20-01 Obratisko Važecká, budova útulku je podľa § 139b ods. 1 písm c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov považovaná za jednoduchú stavbu. Nakoľko podľa § 25 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarly v znení neskorších predpisov sa štátny požiarly dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného konania a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie na takýchto stavbách nevykonáva, projektovú dokumentáciu pre predmetný objekt Vám vraciame späť bez posúdenia.

#### Príloha

1x PD pre SP z 08/2022 ( Sprievodná správa, Súhrnná tech. správa, Situácie, UČS 16 (...SO 16-07-501 – riešenie PBS z 09/2022 ŠPO: Žifčáková), UČS 17 (...SO 17-07-51, SO 17-20-01 - riešenie PBS z 09/2022 ŠPO: Žifčáková), UČS 18 (...SO 18-07-51, SO 18-20-01 –riešenie PBS z 09/2022 ŠPO: Žifčáková), UČS 19, UČS 19a (...SO 19a-07-51 riešenie PBS z 09/2022 ŠPO: Žifčáková), UČS 19b (...SO 19b-20-01- riešenie PBS z 08/2022 ŠPO: Žifčáková, SO 19b-22-51), UČS 20 (...SO 20-07-51 – riešenie PBS z 09/2022 ŠPO: Žifčáková) ) – odoslané s originálom

Na vedomie  
SUDOP Košice a.s.  
Žriedlová 1, Košice

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO  
Hasičského a záchranného zboru  
v Košiciach  
Požiarlycká 4  
04001 Košice

pplk. Ing. Tomáš Berzétei  
riaditeľ