



- PLATIA VŠY VÝKRESY S MAJÚŠIMI REVÍZIAM
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISŤENÝCH CHYBÁCH A ROZPOROCH V JEHOJUTVÝCH ČÁSTIACH DOKUMENTÁCIE NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE
- DOKUMENTÁCIA NESLŮŽI AHO STAVBNÉHO DOKUMENTÁCIA

|   |  |                              |                        |  |
|---|--|------------------------------|------------------------|--|
| ARCH. RIŠENIE:  |  | VYPRACOVAL:                  | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | <div>Prorael s.r.o.</div> <div>Osloboditeľov 297/43<br/>976 67 Závadka nad Hronom<br/>mobil : 0905 943 284<br/>mail : t.copian@gmail.com</div> |
| Rendeková V.  |  | Ing. Tomáš Čopjan            | Ing. Daniel Urbanovič  |  |
|   |  |                              |                        |  |
|   |  |                              |                        |  |
| NÁZOV A Miesto STAVBY:  |  |                              |                        |  |
| Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydinná farma Čaklov<br>SO5 - Hala č. 16 na výkrm brojlerov |  |                              |                        |  |
| MIESTO : Vlnica   |  |                              |                        |  |
| INVESTOR: Domaško s.r.o., Lieskovec   |  |                              |                        |  |
| DIELČIA ČASŤ:   |  | OBSAH VÝKRESU:               |                        | MIERKA:  |
| E13 – ELEKTROINŠTALÁCIA   |  | SO5 – Prípojka NN – situácia |                        | –  |
|   |  |                              |                        | STUPEŇ:  |
|   |  |                              |                        | P.S.P.   |
|   |  |                              |                        | FORMÁT :   |
|   |  |                              |                        | 8A4  |
|   |  |                              |                        | DÁTUM:   |
|   |  |                              |                        | 03/2022  |
|   |  |                              |                        | EL.-03   |