

Vysvetlenie č.1 k otázkam zo dňa 10.07.2024

SO 07

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie resp. doplnenie súťažných podkladov - vo výkaze výmere sa v objekte SO 07 Lanová lavička nachádza položka č. 5 - Dodávka a montáž na mieste - Prechodový domček v strede a položka č. 6 - Dodávka a montáž na mieste - Podesta domčeka, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie SP o dokumentáciu k týmto položkám keďže v PD sa nenachádza.

Odpoveď: V súhrnnej sprievodnej správe(SSS) je doplnený text na strane č.14-15.

V rozpočte-výkaze výmer je doplnený popis položiek č.5,6.

Pri položke číslo 5 bolo nesprávne zadefinované množstvo – 2ks, správne množstvo je 1 ks.

SO 05

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD o situáciu so zakreslením prvkov detského ihriska aj s ochrannými zónami prvkov.

Odpoveď: Doplnený text v SSS strana č.9.

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie SP - vo výkaze výmere v objekte SO 05 Prírodná telocvičňa je uvažované s krytom pod prírodnú telocvičňu - štrkopiesok fr. 0/32 mm hr. nad 20 do 50 mm a dubová štiepka s hr. 12 cm - štrkopiesok ako kryt pod tento prvok nie je v súlade s normou, taktiež štiepka s hrúbkou 12 cm nie je v súlade s normou na základe uvedenej výšky pádu tohto prvku, taktiež vo výkaze výmere je uvedený nesúlad v množstvách pri štrkopiesku a štiepke. Zároveň žiadame o vysvetlenie v súlade s akou normou je tento navrhovaný prvok.

Odpoveď: V SSS bol opravený text na str.č.13 ,v rozpočte a výkaze výmer SO 05 bol opravený popis v položkách č.3,4.

V SSS je zadefinované, že sa jedná o dve vrstvy –štrkopiesok fr.4/8 mm hr.100mm a dubová štiepka fr.5-30mm hr.120 mm. V zmysle STN 1176 (povrchy tlmiace náraz) je potrebná hrúbka dopadovej plochy 20 cm , v našom prípade je celková hrúbka 22 cm.

V rozpočte – výkaze výmer v pol.č.4 je zadefinované že štrkopiesok fr.4/8 mm je ukladaný v dvoch vrstvách v hrúbke 50 mm, teda v celkovej hrúbke 100mm.V pol.č3 je zadefinované hrúbka štiepky 120 mm.

SO 04

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie SP - vo výkaze výmere v objekte SO 04 Detské ihriská je uvažované s krytom štrkopiesku fr. 0/32 mm hr. nad 20 do 50 mm, v celkovej hrúbke 10 cm a dubová štiepka s hr. 12 cm - štrkopiesok ako kryt pod tieto prvky nie je v súlade s normou, taktiež štiepka s hrúbkou 12 cm nie je v súlade s normou na základe uvedených výšok pádu týchto prvkov, taktiež vo výkaze výmere je uvedený nesúlad v množstvách pri štrkopiesku a štiepke. Zároveň žiadame o vysvetlenie v súlade s akou normou sú tieto navrhované prvky.

Zároveň v sprievodnej správe je uvedené pri prvku Hojdačka - "Rozmery prvku sú 4x2 m s dopadovou plochou výmery 32 m² z vymývaného okrúhleho štrku fr.=4/16 hrúbky 100 mm . Výška pádu max. 1,6 m . " - žiadame o vysvetlenie nesúladu sprievodnej správy s položkami výkazu výmeru pri dopadovej ploche tohto prvku. Zároveň upozorňujeme, že hrúbka ako aj frakcia tejto dopadovej plochy uvedenej v sprievodnej správe nie je v súlade s normou aj s ohľadom na uvedenú výšku pádu.

Odpoveď: V SSS bol opravený text na str.č.10,v Rozpočte a výkaze výmer bol upravený popis v položkách č.3,4.

V SSS je zadefinované, že sa jedná o dve vrstvy –štrkopiesok fr.4/8 mm hr.100mm a dubová štiepka fr.5-30mm hr.120 mm. V zmysle STN 1176 (povrchy tlmiace náraz) je potrebná hrúbka dopadovej plochy 20 cm , v našom prípade je celková hrúbka 22 cm.

V rozpočte – výkaze výmer v pol.č.4 je zadefinované že štrkopiesok fr.4/8 mm je ukladaný v dvoch vrstvách v hrúbke 50 mm, teda v celkovej hrúbke 100mm.V pol.č3 je zadefinované hrúbka štiepky 120 mm.

Vysvetlenie č.1 k otázkam zo dňa 12.07.2024

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nesúlady SP - v PD pri zostave Detské ihrisko č. 1 je uvedená max. výška pádu 1,3 m a v súhrnnej sprievodnej správe je uvedená max. výška pádu 1,6 m, žiadame o vysvetlenie tohto nesúlady.

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nesúlady SP - v PD pri zostave Detské ihrisko č. 2 je uvedená max. výška pádu 1,3 m a v súhrnnej technickej správe je uvedená max. výška pádu 1,2 m, žiadame o vysvetlenie tohto nesúlady.

1. Odpoveď pri Detskom ihrisku č.1 : v SSS bola max. výška opravená na 1,3 m
2. Odpoveď pri Detskom ihrisku č.2 : v SSS bola max. výška opravená na 1,3 m

Prílohy vysvetlenia:

V priloženej Súhrnnej sprievodnej správe (SSS)sú už opravené aj údaje k vysvetleniu súťažných podkladov č. 1 a aj č. 2.

Prikladáme aktualizovaný výkaz výmer pre ocenenie cenovej ponuky.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu vysvetlení predlžujeme termín na predkladanie ponúk.

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 18.07.2024 do 10:00 hod

Nová lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2024 do 10:00 hod