


Informácie, ktoré obsahuje tento dokument, sú vlastníctvom fy PROJ-SIG s.r.o. BA a nesmú sa reprodukovat ani odovzdať tretej osobe, alebo byť použité akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia fy PROJ-SIG s.r.o. BA, alebo ňou oprávnenej osoby.

The information contained herein is proprietary of company PROJ-SIG s.r.o. BA and is not to be reproduced communicated to a third person or used in any manner whatsoever without the express written permission of company PROJ-SIG s.r.o. BA or a duly authorized representative thereof.


Situácia križovatky K417 (M 1:500)



Stožiar CDS č. 4 mimo zóny
SOV 72P s vyložením 6m
(informatívne výšky)



Stožiar CDS č. 1 mimo zóny
SOV 72P s vyložením 9m
(informatívne výšky)



Stavba	TT v Bratislave, Nová TT Patrónka - Riviera / SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K417				
Križovatka	417 Mlynská dolina – Pri Habánskom mlyne				
Č. zákazky	004-22	Variant	DSP	Dátum	07.2024
Editor	Ing. Ondrej Kmoško	Signature		Príloha č.	2.2