


REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. TŘ. LEGIÍ V BYSTŘICI P. H. (DRUHÁ STRANA)  
ZOV - PŘEHLEDNÁ SITUACE  
M 1:5000



POLOHU VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.  
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK ±0,000 = NEUVEDENO

PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ OLŠA			
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ OLŠA			
KRAJ / MĚSTO	ZLÍNSKÝ	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	STUP.DOK.	DSP
OBJEDNATEL	MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		DATUM	02/2018
AKCE: <b>REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. TŘ. LEGIÍ V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM (DRUHÁ STRANA)</b>			Č. ZAKÁZKY	2018_05
			MĚŘITKO	1:5000
			FORMÁT	2 x A4
PŘÍLOHA: <b>ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PŘEHLEDNÁ SITUACE</b>			Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
			E.2	

