

Cesta II/526 okres Krupina

Správcovské číslo	ID mosta	Kumulatívne staničenie	Profil priepustu [mm]	Dĺžka priepustu [m]	Typ NK	Spôsob rekonštrukcie	Vtok			Výtok		
							Rímsa	Čelo	Zábradlie	Rímsa	Čelo	Zábradlie
526 - 001	P22304	0.071	700x600	8.50	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 001	P22504	neurčuje sa	DN600	12.75	rúrový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	nová	rek.	nie
526 - 002	P22306	0.984	700x800	8.15	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	nová	rek.	áno	rek.	rek.	nie
526 - 003	P22307	1.850	1000x1000	26.26	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 004	P22310	2.039	700x700	13.47	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	nová	rek.	áno	rek.	rek.	nie
526 - 005	P22309	2.181	1000x1100	21.21	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 006	P22311	2.347	800x800	17.74	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	nová	rek.	áno
526 - 007	P22312	2.724	1200x1200	23.41	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 008	P22313	2.787	800x600	11.65	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	nová	nové	áno	nová	nové	áno
526 - 009	P22314	2.910	800x800	11.90	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	áno	nová	rek.	áno
526 - 010	P22308	3.047	700x800	24.56	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 011	P22315	3.317	700x600	11.85	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 001	P22338	3.901	800x800	12.82	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 001	P22347	5.394	800x800	8.00	ŽB rámový	Prestavba za nový ŽB rámový	nová	nové	nie	nová	nové	nie
526 - 001	P22350	5.831	700x700	15.50	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 002	P22351	5.989	700x700	15.10	ŽB rámový	Čiastočná rekonštrukcia	rek.	rek.	nie	rek.	rek.	nie
526 - 003	P22352	6.285	800x1000	9.89	rúrový	Prestavba za nový rúrový	nová	nové	nie	nie	nie	nie