



☐ KVO 0029: Existujúce vzťahy vo vzťahoch existenciálnych

POZNÁMKA ·

1. Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác je nutné prizvať majiteľov existujúcich inžinierskych sietí k presnému vytýčeniu svojich vedení.
2. Výkopové práce realizovať ručne.

SÍSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 :

Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.

Normalna prevauzka - ochrana zivych casti: Izolaciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2