



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
048/432 51 33

Banská Bystrica
03.03.2020

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 4

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota

Vyhlásené:

Výzvou na predkladanie ponúk (č. 6), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 19.02.2020 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 02.03.2020 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

„Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota

a. V úseku Poltár - III/2710 Cinobaňa – Hrnčiarky sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka na všetky pracovné spoje, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

b. V úseku Rimavská Sobota - III/2790 Jesenské - Petrovce - Dubno - Gem. Jablonec sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

c. V úseku Rimavská Sobota - III/2802 Dulovo spojka sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a konci

pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

d. V úseku Rimavská Sobota - III/2801 Žíp spojka sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

e. V úseku Rimavská Sobota - III/2744 Rimavská Sobota - Padarovce - Teplý Vrch sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

f. V úseku Rimavská Sobota - III/2772 Čerenčany spojka sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

g. V úseku Rimavská Sobota - III/2791 Šimonovce – Martinová sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

h. V úseku Lučenec - III/2664 Halič – Lovinobaňa sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za studena, pričom v iných úsekoch (Banská Bystrica - III/2413 Vlkanová Hronsek) sa nachádza. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

i. V úseku Poltár - III/2710 Cinobaňa – Hrnčiarky sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za studena, pričom v iných úsekoch (Banská Bystrica - III/2413 Vlkanová Hronsek) sa nachádza. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

j. V úseku Rimavská Sobota - III/2790 Jesenské - Petrovce - Dubno - Gem. Jablonec sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

k. V úseku Rimavská Sobota - III/2802 Dulovo spojka sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

l. V úseku Rimavská Sobota - III/2801 Žíp spojka sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

m. V úseku Rimavská Sobota - III/2744 Rimavská Sobota - Padarovce - Teplý Vrch sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

n. V úseku Rimavská Sobota - III/2791 Šimonovce – Martinová sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.“

Odpoveď:

K písmenu: a - g

Pri asfaltových zálievkach verejný obstarávateľ zohľadnil technologický postup výstavby, parametre komunikácie a podľa toho nastavil výkaz výmer.

K písmenu: h - i

Vzhľadom na technologický postup recykláže nie je potrebné očistenie vozovky pred recyklážou.

K písmenu: j - h

Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že verejný obstarávateľ má za to, že do výkazov výmer zahrnul všetky potrebné položky na realizáciu stavebných prác v zmysle zmluvy o dielo, a to pri zohľadnení hospodárnosti využívania verejných zdrojov a tiež technológie postupu výstavby. STN EN umožňujú vynechať spojovací postrek pri aplikácii obrusnej vrstvy na čerstvú ložnú resp. vyrovnávaciu vrstvu.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa