













Náhradné diely – trolejbusy II_TB03_2025

Dobrý deň,

boli doručené žiadosti o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď:

| Por. č. | Otázky žiadateľov | Odpoveď | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---|-------------------------|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 1 | <p>Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 15.5.2025 z dôvodu vyššieho objemu položiek vo výzve na predkladanie ponúk. Zároveň, aby neprišlo k nedorozumeniam pri ponúkaní materiálu, si Vás touto cestou dovoľujeme požiadať o špecifikáciu jednotlivých prevedení u nasledujúcich položiek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ventil poistný 65003844 Snímač rotačný 65011302 Snímač zaistenie hákov 65011306 Snímač pravý komplet 65011530 Snímač ľavý komplet 65011531 FA HQ 6 Zostava snímača 31TR 65006706 FA HQ 5 Zostava snímača 30TR 65006707 <p>Pre správnu identifikáciu by sme Vás radi požiadali o zaslanie štítkov, prípadne iné vizuálne upresnenie požadovaných položiek.</p> | <p>Obstarávateľská organizácia upresňuje položky nasledovne:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ventil poistný 65003844</td><td>Pozri súbory s názvom P_20250423_094954 P_20250423_095041</td><td></td></tr> <tr> <td>Snímač rotačný 65011302</td><td>Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke.</td><td></td></tr> <tr> <td>Snímač zaistenie hákov 65011306</td><td>Pozri súbory s názvom P_20250423_101238 P_20250423_101248</td><td></td></tr> <tr> <td>Snímač pravý komplet 65011530</td><td>Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke.</td><td></td></tr> <tr> <td>Snímač ľavý komplet 65011531</td><td>Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke.</td><td></td></tr> <tr> <td>FA HQ 6 Zostava snímača 31TR 65006706</td><td>Pozri súbory s názvom snímač otáčok trakč motora 31Tr (1) snímač otáčok trakč motora 31Tr (2) snímač otáčok trakč motora 31Tr (3)</td><td></td></tr> <tr> <td>FA HQ 5 Zostava snímača 30TR 65006707</td><td>Pozri súbory snímač otáčok trakč motora 30Tr</td><td></td></tr> </table> | Ventil poistný 65003844 | Pozri súbory s názvom P_20250423_094954 P_20250423_095041 |  | Snímač rotačný 65011302 | Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke. | | Snímač zaistenie hákov 65011306 | Pozri súbory s názvom P_20250423_101238 P_20250423_101248 |  | Snímač pravý komplet 65011530 | Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke. | | Snímač ľavý komplet 65011531 | Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke. | | FA HQ 6 Zostava snímača 31TR 65006706 | Pozri súbory s názvom snímač otáčok trakč motora 31Tr (1) snímač otáčok trakč motora 31Tr (2) snímač otáčok trakč motora 31Tr (3) |  | FA HQ 5 Zostava snímača 30TR 65006707 | Pozri súbory snímač otáčok trakč motora 30Tr |  |
| Ventil poistný 65003844 | Pozri súbory s názvom P_20250423_094954 P_20250423_095041 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snímač rotačný 65011302 | Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snímač zaistenie hákov 65011306 | Pozri súbory s názvom P_20250423_101238 P_20250423_101248 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snímač pravý komplet 65011530 | Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snímač ľavý komplet 65011531 | Požadujeme originál náhradný diel podľa objednávkového čísla dodávateľa Škoda Electric, vozidlá sú v záruke. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA HQ 6 Zostava snímača 31TR 65006706 | Pozri súbory s názvom snímač otáčok trakč motora 31Tr (1) snímač otáčok trakč motora 31Tr (2) snímač otáčok trakč motora 31Tr (3) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA HQ 5 Zostava snímača 30TR 65006707 | Pozri súbory snímač otáčok trakč motora 30Tr |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>prosíme o upřesnění položky na 64. pozici "Šmyk zberacej botky ladoborec", zda se jedná o položku s objednacím číslem: 619000200 (0070.113.51)?</p> | <p>K otázke týkajúcej sa predĺženia lehoty prosím pozrite odpoveď na otázku č. 3 nižšie</p> <p>- Áno je možné použiť 0070.113.51</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>prosím o prodloužení termínu pro podání nabídek do 9.5.2025.</p> | <p>Obstarávateľská organizácia Vašej žiadosti vyhovuje, a lehotu na predkladanie ponúk predlžuje nasledovne:</p> <p>Body 8 a 10 výzvy po zmene znejú nasledovne:</p> <p>8. Lehota na predkladanie ponúk <i>Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 14.05.2025, 07:30 hod. miestneho času.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Náhradné diely – trolejbusy II_TB03_2025

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>10. Lehota na otváranie ponúk</p> <p><i>Lehotu na otváranie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila na 14.05.2025, 07:31 hod. miestneho času.</i></p> <p><i>Ponuky sa otvárajú spôsobom a za podmienok uvedeným v bode 29 súťažných podkladov.</i></p> |
| 4 | na pozíci 175 je položka - Snímač brzd obloženia KNORR BREMSE SB7 Odpovídá tento díl položce KNORR K000684, ekvivalent SOR 9900002.1 tak, jako v minulé zakázce? | Áno je možné použiť číslo 9900002.1 |