



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP							
ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA		STENA	STROP	POZNÁMKA
1.01	DONÁŠKA VAJÍČOK	30,40	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.02	SKLAD ČISTÝCH VOZÍKOV	124,80	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.03	ČISTENIE VOZÍKOV	21,00	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.04	SKLAD 108 VOZÍKOV	180,40	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.05	SKLAD VAJEC NA VOZÍKOCH	580,70	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.06	ŠATŇA	45,60	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.07	OHRIEVACIA MIESTNOSŤ	51,20	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.08	DIELŇA A NÁHRADNÉ DIELY	34,20	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.09	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	170,00	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.10	SKLAD ODPADU V NÁDRŽIACH	64,20	P.1.1	EPOXIDOVÁ PODLAHA	-	-	-
1.NP-CELKOVÁ PLOCHA/		1341,00					

POZNÁMKY:

- Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú a výrobnú dokumentáciu dodávateľa
- Všetky prestupy cez konštrukcie preveriť v po profesii
- Pri všetkých dverných otvoroch, kde sú použité obložkové zárubne sú stavebné otvory väčšie o 50 mm na každú stranu
- Všetky rozmery pred začatím prác treba na stavbe premerať
- Podlahy je nutné po obvode miestnosti dilatovať 20 mm nobasílom
- Napojenie muriva na betónové konštrukcie, treba prestýkovať pomocou betónárskej výstuže, každé 3 rady
- Jednotlivé typy materiálov budú upresnené po výbere dodávateľa
- Na atypické výrobky treba preukázať atest
- Prípadné nejasnosti treba konzultovať s projektantom



Spracoval: Rekony s.r.o., Čermánske nám. 23, 94901 Nitra		Projektant: Ing.arch. Miroslav Muňoz, Ing.arch. Radoslav Regiec	
Investor: MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o., Budmerice 780, 90086 Budmerice			
Stavba: Prístavba skladu debien a vozíkov k hale liahní p.č. 2650/28 k.ú. Budmerice			
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie	Dátum: 04/2025	Číslo výkresu: 02	
Názov Výkresu: Pôdorys	Mierka: 1 : 100		