

Stavba:

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová -
Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník,
km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami
dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

**Objekt: 101-00 Cesta II/585, km 7,601 - 9,065 a km 10,046 -
12,698; okres Lučenec**

ZOZNAM PRÍLOH:**č. zák. : 2921/2018**

1. *Technická správa*
2. *Situácia, pozri C.1.1 Koordinačný výkres č.1.1 - 1.3*
3. *Vzorové priečne rezy*
4. *Výkres vpustu*
5. *Vytyčovací prvky*
- 6.1 *Popis úprav priepustov*
- 6.2 *Výkres zhotovenia nových čiel a kalových jám priepustov*
- 6.3 *Výmena rámových priepustov*
7. *Trvalé dopravné značenie pozri prílohu C2.1 výkres č.2.1 - 2.3*