



**D.3**  
**105-01**

<p>STAVEBNÍK: <b>Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.</b> Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica</p>	
---	--

<p>OBJEDNÁVATEL: <b>Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica</b> Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica</p>	
--	--

 <p><b>ISPO</b> spol. s r. o. <b>Inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</p>	<p>ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ</p>	<p>HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ</p>
	<p>VYPRACOVAL: ING.B.LONGAUER</p>	<p>KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL</p>
OBJEDNÁVATEL: <b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>		
OKRES: DETVA		KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ
KAT.ÚZEMIE: VÍGLAŠ, SLATINSKÉ LAZY, KLOKOČ, STARÁ HUTA		DÁTUM: 12/2018
<p>STAVBA: <b>Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov</b></p>		STUPEŇ: DSP, DRS
		Č.ZÁKAZKY: 2921/2018
OBJEKT: <b>105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3; okres Detva</b>		MIERKA:
PRÍLOHA : <b>Technická správa</b>		Č. PRÍLOHY: <b>1</b>
		Č. SÚPRAVY: