

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP),
s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

C.2 Dopravné značenie celej stavby – III. etapa

C.2.2 Dopravné značenie celej stavby, okres Veľký Krtíš

ZOZNAM PRÍLOH:

č. zák. : 2921/2018

1. Technická správa
- 2.4 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 17,177-18,000
- 2.5 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 18,000-19,000
- 2.6 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 19,000-20,400
- 2.7 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 20,400-21,500
- 2.8 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 21,500-22,500
- 2.9 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 22,500-23,600
- 2.10 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 23,600-24,800
- 2.11 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 24,800-26,000
- 2.12 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 26,000-26,800
- 2.13 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 26,800-27,600
- 2.14 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 27,600-28,400
- 2.15 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 28,400-29,200
- 2.16 Trvalé dopravné značenie na ceste II/585 v km 29,200-29,496
4. Dočasné dopravné značenie – vzorové schémy