

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

C.1 Koordinačné výkresy stavby – III. etapa***C.1.2 Koordinačné výkresy stavby, okres Veľký Krtíš*****ZOZNAM PRÍLOH:****č. zák. 2921/2018**

- 1.4 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 17,177-18,000
- 1.5 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 18,000-19,000
- 1.6 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 19,000-20,400
- 1.7 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 20,400-21,500
- 1.8 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 21,500-22,500
- 1.9 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 22,500-23,600
- 1.10 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 23,600-24,300
- 1.11 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 24,300-25,700
- 1.12 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 25,700-26,450
- 1.13 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 26,450-27,600
- 1.14 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 27,600-28,400
- 1.15 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 28,400-29,099
- 1.16 Koordinačný výkres na ceste II/585 v km 29,099-29,496