



OBJ.102-10		
BOD	X(m)	Y(m)
1	393917.18	1288516.05
2	393919.77	1288516.53
3	393924.30	1288517.24
4	393928.86	1288517.70
5	393932.39	1288517.88
6	393937.46	1288518.14
7	393945.14	1288518.53
8	393959.84	1288521.62
9	393975.35	1288524.87
10	393976.83	1288524.60
11	393977.80	1288522.96
12	393884.65	1288519.34
13	393887.42	1288519.58
14	393890.50	1288519.97
15	393893.54	1288520.61
16	393906.72	1288523.77
17	393919.90	1288526.94
18	393929.22	1288528.58

OBJ.102-10		
BOD	X(m)	Y(m)
19	393934.52	1288529.47
20	393937.83	1288530.02
21	393946.87	1288531.14
22	393954.70	1288532.09
23	393959.46	1288532.76
24	393964.17	1288533.70
25	393969.23	1288534.88
26	393981.71	1288536.44
27	393985.37	1288536.44
28	393994.26	1288535.56
29	393998.11	1288534.64
30	394003.78	1288532.51
31	394008.52	1288529.88
32	394012.24	1288527.17
33	394015.64	1288525.19
34	394019.51	1288524.43
35	394023.32	1288524.32

ISP O <small>spol. s r. o.</small> inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP PROJEKTANT: ING.Š.KRIŠTOF HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.D.KROPIĽÁK KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL		ING.Š.KRIŠTOF ING.M.DUBRAVSKÝ
OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj		
OKRES: VEĽKÝ KRTIŠ	KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	
KAT.ÚZEMIE: MULA	DÁTUM: 12/2018	STUPEŇ: DSP, DRS
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov	Č.ŽÁKAZKY: 2921/2018	MIERKA: 1:500
OBJEKT: 102-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Mula	Č. PRÍLOHY: Č. SUPRAVY:	4.
PRÍLOHA: Vytyčovací prvky		

Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
---	--

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta č. 94 974 09 Banská Bystrica	 Banskobystrická regionálna správa ciest
---	--

D.2
102-10