



OBJ.102-11

BOD	X(m)	Y(m)
36	395108.9173	1286004.569
37	395117.089	1286007.831
38	395120.8034	1286009.281
39	395121.178	1286009.427
40	395104.4959	1286013.224
41	395108.0546	1286014.543
42	395111.5031	1286016.128
43	395113.4646	1286017.125
44	395117.3839	1286019.128
45	395119.1445	1286020.048
46	395112.7873	1286019.024

**D.2**  
**102-11**

<p>STAVEBNÍK:</p> <p><b>Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.</b></p> <p>Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica</p>	
---	---

<p>OBJEDNÁVATEL:</p> <p><b>Banskobystrický samosprávny kraj</b></p> <p>Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica</p>	
--	---

 <p><b>ISPO</b> spol. s r. o. <b>Inžnierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</p>	<p>ZODP.PROJEKTANT: ING.Š.KRIŠTOF</p>	<p>HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ</p>
	<p>VYPRACOVAL: ING.D.KROPILÁK</p>	<p>KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL</p>
OBJEDNÁVATEL: <b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>		
OKRES: VEĽKÝ KRŤÍŠ		KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ
KAT.ÚZEMIE: DOLNÁ STREHOVÁ		DÁTUM: 12/2018
STAVBA: <b>Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov</b>		STUPEŇ: DSP, DRS
		Č.ZÁKAZKY: 2921/2018
OBJEKT: <b>102-11 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec</b>		MIERKA: 1:500
PRÍLOHA: <b>Vytyčovací prvky</b>		Č. PRÍLOHY: <b>4.</b> Č. SÚPRAVY: