



- NOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY
- NOVÝ KRYT VOZOVKY HR. 100mm
- CHODNÍK, NÁSTUPIŠTE - DLÁŽDENÝ KRYT
- ZVODIDLO
- OBRUBNÍK CESTNÝ
- OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
- PRIEKOPA, RIGOL - PREČISTENIE
- PRIEKOPA, RIGOL - NÁVRH
- HRANICA PARCELY KN-C


SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

STAVEBNÍK:
Banskobystrická regionálna
správa ciest, a. s.
Majerská cesta č. 94
974 69 Banská Bystrica

**Banskobystrická
regionálna správa ciest**

OBJEDNÁVATEL:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

**BANSKOBYSYTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

**I.S.P.O.**
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT:
ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL:
ING.B.LONGAUER
HI.PROJEKTANT:
ING.M.DUBRAVSKÝ
KONTROLOVAL:
ING.J.ANTOL

OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj		KRAJ: BANSKOBYSYTRICKÝ	
OKRES: DETVA	KAT.ÚZEMIE: KLOKOČ		
STAVBA:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lucenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov		
		DÁTUM:	12/2018
		STUPEŇ:	DSP.DRS
		Č.ZÁKAZY:	2921/2018
		MIERKA:	1:500
OBJEKT:	105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč	Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:	
PRÍLOHA :	Situácia AZ Klokoč, nad Klokočom	2.2	