



**Věc: „ALFAGEN – VÝSTAVBA HALY TPV“**  
**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 4**

**Dotaz č. 1:**

Pre oceľovú konštrukciu zavetrovania prefa-skeletu (SO 01 stavebná časť, pol. 169) je uvedená požiadavka na požiarnu odolnosť R60, v požiarňom projekte je uvedené len R30. Ktorá hodnota je správna?

**Odpoveď č.1:**

Požadovaná odolnosť je R60.

**Dotaz č. 2:**

Pre oceľovú konštrukciu výmen v stenách (SO 01 stavebná časť, pol. 170) nie je definovaná požiadavka na požiarnu odolnosť, resp. na výkrese D.2.3-OK\_07 je uvedené, že protipožiarna ochrana má byť upresnená investorom. Podľa požiarneho projektu má stenový plášť objektu SO01 spĺňať EI30, takže konštrukcie, ktoré zabezpečujú jeho stabilitu, v tomto prípade výmeny, by mali mať tiež požiarnu odolnosť, teda R30. Máme v rozpočte uvažovať s konštrukciou bez požiarnej odolnosti, alebo započítať do tejto položky aj náklady na protipožiarny náter?

**Odpoveď č.2:**

Výměny jsou pomocné ocelové konstrukce. Nejedná se o konstrukce, které by zajišťovaly stabilitu objektu. Z tohoto důvodu na ně nejsou kladeny požadavky na požární odolnost.

Vzhľadom ke skutočnosti, že bolo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>.

V Břidličné dne 03.03.2026

Ing. Lucie Lukášová