


PÔDORYS 1:100




- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Upraví a vyčistí sa koryto pod mostom od kameňov a príp. vegetácie
- Krídla očistí od vegetácie a machu
- Očistí NK na vtoku a výtoku od machu aj exist. rýmsy a vtokovej a výtokovej strave od machu
- Doplní evidenčné číslo mosta na obe strany
- Narezáť škúru na mostné závery - detail 06
- Odstrániť zvodidlo na dĺžke mosta a napojiť ho na existujúce cestné zvodidlo na jednej strane, na druhej ho ukončí nábehom
- Odstrániť jestvujúce zábradlie, nahradí sa zábradlovým zvodidlom s obojstranným nábehom
- Očistí rýmsy, nadbetónovú rýmsu 0,2m nad existujúcu vyzdvímať exist. rýms - det.03,

## POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE – BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA – MOSTY

<p>STAVEBNÍK:</p> <p>Banskobystrický samosprávny kraj          Banská Bystrica          Nám. SNP č. 23          974 01 Banská Bystrica</p>	 <p><b>BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPŔAVNÝ KRAJ</b></p>
--	--

VYPRACOVAL		ING. MATUŠ TÍMKO		PODPIS <i>Tímko</i>		 <b>LINK PROJEKT</b> Kapitolské 12, 97400 Banská Bystrica
KRAJ: BANSKOBYSTRIČSKÝ		CESTA: II/584				
OBJEKT: MOST 584-049						
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES						
		DÁTUM		JÚN 2018		9.2
		STUPEN PD		TP		
		MIERKA				
		ČÍSLO ZAKÁZKY		BB18_007		