

Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice

Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPRS)

651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR

	ZOZNAM PRÍLOH:
01	Technická správa
02	Schéma napájania a delenia TV počas prác
03	Polohový plán TV
04	Tabuľka kotvení a dĺžok TV a ZV
05	Stavebná tabuľka trakčných podpíer
06	Priečne rezy TV
07	Vytyčovací výkres
08.1	Priebeh TV pod mostom a lávkou (koľ. č. 1)
08.2	Priebeh TV pod mostom a lávkou (koľ. č. 2)
09	Tabuľka montáže a úprav TV a ZV
10	Koordinálny plán ukoľajnenia počas prác
11	Súpis zostavení materiálu
12	Doplnok č. 1: Stavebná tabuľka a priečny rez TP č. 21A a TP č. 22A
13	Doplnok č. 2: Statický posudok základov trakčných podpíer