


Horizontálny fasádny systém

H1, W1 ... vnější kóta okna
H2; W2 ... kóta okenného otvoru
H2-H1=10; W2-W1=15;



Pol. Popis

- 1 Stůžující rám
- 2 Parapetné lemovanie
- 3 Naokenné lemovanie
- 4 Bočné lemovanie
- 5 Tesniaca páska 3x15
- 6 Samorezné šrouby
- 7 Slepý nit 4x10 (min. 12 ks/m)
- 8 Tepelná izolácia
- 9 Tesnenie
- 10 Tesniaca páska 20x2/10 (v priebehu instalace okna)
- 11 Krycia lišta (min. 1 ks/m)
- 12 Okapnička panelu

ZVISLÝ REZ V MIESTE OKNA

03/1