



LEGENDA

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

POZNÁMKA

Popis stávajících kastlových oken:
Stávající kastlová okna jsou z dřevěných lakovaných ráků se skleněnou výplní. Okna mají dřevěné příčle.

Popis bouracích prací:
V řešené části budou odstraněny stávající kastlová okna, v bytě školníka i vč. stávajících vnitřních žaluzií.
V tělocvičně budou odstraněny také ochranné drátěné mříže v interiéru před okny a venkovní žaluzie.
V kabinetu ve 2.NP budou odstraněny stávající ocelové venkovní ochranné mříže.

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PARÉ
Ing. arch. Pavel Kuchtík			
MĚSTO Znojmo	KRAJ Jihomoravský		
INVESTOR Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, 66902 Znojmo			
AKCE Výměna výplní otvorů, ZŠ Jubilejní park 23, Znojmo - k.ú. Znojmo- město, par.č. 2958		FORMÁT 2xA4	
		DATUM 06/2024	
		STUPEŇ DPS	
VÝKRES Půdorys 1.PP- stávající stav a demolice		MĚŘITKO 1:150	Č. VÝKRESU D01