

II/575 MALÁ POL'ANA – MEDZILABORCE

01 REKONŠTRUKCIA CESTY II/575

ZOZNAM PRÍLOH

01	Technická správa	
02.1	Situácia ZÚ – km 20,250	1:1000
02.2	Situácia km 20,150 – 20,850	1:1000
02.3	Situácia km 20,850 – 21,850	1:1000
02.4	Situácia km 21,850 – 22,950	1:1000
02.5	Situácia km 22,950 – 24,000	1:1000
02.6	Situácia km 23,950 – 25,225	1:1000
02.7	Situácia km 25,200 – 26,425	1:1000
02.8	Situácia km 26,400 – KÚ	1:1000
03	Vzorové priečne rezy	
04	Výkres výstuže mikropilótových prahov	