

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Božtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O1



položka O2



položka O2

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Bořtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O2



položka O2, O5



položka O2, O5, D1

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Božtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O2



položka O2, O4, O5, O6



položka O3
domurovanie parapetu

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Božtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O3a



položka O3a, O5



položka O3, O4

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Boťtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O4



položka O4



položka O4


Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Boťtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O5



položka O6



položka O7
domurovanie parapetu

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Boťtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O7
domurovanie parapetu



položka O7
domurovanie parapetu



položka O7
domurovanie parapetu

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Božtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O7, D3



položka O7



položka O7


Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Boťtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O7



položka O7



položka O7

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Božtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O7



položka O7



položka D2

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Boťtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka D3



položka H1

položka O5

položka O2



položka H1

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Božtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka H1



položka H2, H1

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Boťtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka O6
zamurovanie horného okna



položka O6
zamurovanie horného okna



položka D1

Výmena okien, vstupných dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ Jána Boťtu 27 v Trnave
Fotodokumentácia existujúceho stavu – príloha k technickej špecifikácii



položka D1

