



POZNÁMKA iii: SKUTEČNÝ STAV PRŮSKAŮ TĚLESEM HRÁZE A ROZSAH VZNIKLYCH PORUCH V TĚLESE HRÁZE NENÍ MOŽNO BEZ VYPUŠTĚNÍ ZASOBNÍHO OBJEMU VODY V NADŘEŽI A BEZ PROVEDENÍ KOPANÝCH ZEMNÍCH SOND PLNĚ OVĚŘIT A SKUTEČNOST BUDE UPŘESNĚNA AŽ PO VYRAZDĚNÍ NADŘEŽE A PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ.	
02/2025	AKTUALIZACE PD S OHLEDEN NA ZMĚNU STAVU USAZENÝCH SEDIMENTŮ V PROSTORU ZÁTOPY RYBNÍKA PROTI PŘÍVODNÍMU PROVEDENÍMU GEODETICKÉMU ZAMĚŘENÍ Z ROKU 2016 . AKTUALIZACE STAVU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PO PRŮCHODU ZVÝŠENÝCH PRŮTOKŮ V ROKE 2024. ODSTRANĚNÍ SPADLYCH STROMŮ VČETNĚ JEJICH KÖŘENOVÉHO SYSTÉMU V MÍSTĚ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU A V TĚLESE HRÁZE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAMALICHO BET. OPEVNĚNÍ ODTOKOVÉHO KORYTA
01/2020	AKTUALIZACE PD V SOULADU DLE PŘÍPOMINEK STANOVENÝCH VE VYJADŘĚNÍ AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Z 27.04.2020. PŘÍPOMINKY AOPAK ČR BYLY STANOVENY PRO MOŽNOST POSKYTNUTÍ DOTACE K FINANCOVÁNÍ STAVBY V RÁMCI DOTAČNÍCH TITULŮ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR.
ČÍSLO REVIZE	NÁZEV REVIZE – POPIS ZMĚN
	DATUM

PŘED ZAČLENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTVOŘIT OŠEOCHNÝ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OD JEJICH SPRÁVCE iii				Výškový systém Bpv	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír Fouček
Ing.Fouček V.		Ing.Fouček V.	Other CAD	Ing.Fouček V.	VDDHDSPPDŘÁSKÁ A STAVEBNÍ PRŮJEKCE
KRAJ JIHOVÝSEK		MÍSTO	KÚ. MRAMOTICE		Dolní České 25, Znojmo mobil: 77665521
INVESTOR		MĚSTO ZNOJMO, DBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO IČ 00293881			stúpeň DSP+DPS
AKCE		RYBNÍK MRAMOTICE – REKONSTRUKCE			zak. č. 02/2017
STAVEBNÍ OBJEKT		SD 1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY			datum 06/2025
		SD 2 – ODBĚHNĚNÍ			měřítlo
		SD 3 – MŮKRAJ			1:1000
		SD 4 – TŮKA			číslo výk.
		SD 5 – KRAJINNÁ ZELENĚ			C.2
VÝKRES		SITUACE V KATASTRU			