

VŠECHNA PRÁVA K TOMUTO DOKUMENTU A INFORMACÍM
V NĚM OBSAŽENÝM JSOU DUŠEVNÍM MAJETKEM DPMB,a.s.
KOPÍROVÁNÍ NEBO POSKYTNUTÍ TŘETÍ OSOBĚ BEZ
SOUHLASU VLASTNÍKA JE ZAKÁZANO. 2012.

A

B

C






D

A

B

C

D



NA POHLEDOVOU PLOCHU LEPIT KOŽENKU - LEPIDLO ALKAPREN

PÚ

a	ZRUŠENÁ DRÁŽKA 5x13, ODSAZENÍ ROHU	04.12.2025	PROCHÁZKA	
Revize	Popis revize	Datum	Změnu provedl	Pozice
CAD	Přesnost: ISO 8015	Název: PLECH LEVÉHO STOLKU 2		
Měřítko: 1:5	Tolerování: ISO 2768 mk			
Formát: A3	Kreslil: Schválil:	Datum: Datum:	Rozměr: P1,5 - 492x383	Materiál: S235JR
Typ: KT8D5RN2		Skupina: KABINA ŘIDIČE		Užito u č.v. sestavy: 16C01804
Č.výkresu: 16C01723		Index: a		Hmotnost: 1,11 kg
		Starý výkres:		Listů: 1
				List: 1