



2				3				Zał.Nr
GEO-DAR								4
ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa								
Opinia geotechniczna				Przebudowa drogi w Zaborowie				
				Przekrój geotechniczny I-I'				Skala
	Data	Nazwisko	Podpis					1: $\frac{1500}{75}$
Opracował	01.2021	mgr Dariusz Luks						