


INŽINIERSKO - GEOLOGICKÝ  
A HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM

**GEO**

spol. s r.o.



TEHELNÁ 54/48 NITRA

# GEO spol s.r.o.

Tehelná 48.

Nitra

Vypracoval: RNDr. Janták	Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Laurenčík	GEO spol s r.o. Tehelná 48 Nitra	
Kraj: B.Bystrický	Okres: Zvolen	formát:	17 A <sub>4</sub>
Kat. územicie: Sliač	Navrhovateľ: Kúpele Sliač a Kováčová a.s.	dátum:	11. 98
Názov: " IGP - UBYTOVACIA BUDOVA SLIAČ".		etapa :	podrobný prieskum
		číslo :	40 GEO 98
Geologická správa			

OBSAH:

<u>1 ÚVOD</u>	3
1.1 Predmet prieskumu	3
1.2 Požiadavky projektanta	
1.3. Preskúmanosť územia	3
<u>2 ROZSAH PRÁC A METODIKA</u>	4
<u>3 GEOLOGICKÉ, HYDROGEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY</u>	4
<u>4 DOKUMENTÁCIA PRIESKUMNÝCH DIEL</u>	4
<u>5 INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉ VYHODNOTENIE</u>	6
5.1. Litologické typy a ich vlastnosti	6
<u>6. SEIZMICKA ÚZEMIA</u>	15
<u>7. PODzemná voda</u>	16
<u>8. ZAKLADANIE</u>	16
<u>9. ZÁVER</u>	17
<u>10. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY</u>	17

PRÍLOHY :

- Príloha č.1 Prehľadná situácia - M = 1 : 50 000  
 č.2 Situácia prieskumných diel - M = 1 : 500  
 č.3 Grafické znázornenie sond - M = 1 : 100  
 č.4 Geologické rezy - M = 1 : 100  
 č.5 Výsledky laboratórnych rozborov zemín

## 1. ÚVOD

Na základe objednávky a.s. Kúpele Sliač a Kováčová a zmluvy č 213 GEO 98 realizovali sme inžiniersko geologický prieskum pre zakázku

### **" IGP - UBYTOVACIA BUDOVA SLIAČ".**

Zakázku sme zaevideovali pod č. 40 GEO 98.

Svojím rozsahom a charakterom nepodlieha registrácii v Geol. službe SR ( Geofond). Na účely prieskumu dodal objednávateľ situáciu v M = 1 : 600. Miesta realizácie prieskumných prác ako aj inžinierske siete boli vytýčené navrhovateľom.

### 1.1.Predmet prieskumu

Predmetom uvedeného prieskumu bolo posúdenie inžiniersko-geologických vlastností základovej pôdy pre výstavbu ubytovacej budovy v areály kúpeľov Sliač, ako aj posúdenie hydrogeologických pomerov v záujmovej oblasti. Plánovaný objekt predstavuje jednopodlažnú budovu.

### 1.2.Požiadavky projektanta na prieskum.

Objednávateľ požadoval v rámci prieskumu následujúce práce:

- zistiť a popísat geologické pomery v záujmovej oblasti
- udať fyzikálno-mechanické vlastnosti pre jednotlivé -litologické typy zemín, tvoriacich miesto zakladania
- zatriediť zeminy do príslušných tried tăžiteľnosti podľa normy STN 73 3050
- zistiť úroveň hladín podzemnej vody a posúdiť ju z hladiska agresivity na stavebný materiál
- určiť stupeň seizmicity predmetného územia podľa normy STN 73 0036

### 1.3.Preskúmanosť územia

Lokalita sa nachádza v areály kúpeľov Sliač situovaných medzi Zvolenom a B. Bystricou. V minulosti bol v bezprostrednej blízkosti vykonaný geologický prieskum pre stavbu akumulačného vodojemu ( Gašperan, 1987), doplňujúci IG prieskum pre liečebný ústav (Žember, 1979) a ī.

## 2. ROZSAH A METODIKA PRÁC

Za účelom splnenia požiadaviek objednávateľa boli vykonané vrtné a výhodnocovacie práce, laboratórne práce a štúdium doteraz vykonaného inžiniersko-geologického prieskumu na uvedenej lokalite.

V rámci vrtných prác boli odvrtané 3 sondy do hĺbky 14,0m, 9,0m a 7,0m . Sondáž bola vykonaná súpravou UGB 50-M , vŕtaním na jadro, pod vedením vrtmajstra p.Vargu , v celkovej metráži 30 bm.

Pri vŕtaní sond bolo odobraných 16 vzoriek porušených, .

Laboratórne práce boli vykonané v pôdomechanickom laboratóriu GEO spol. s r.o. Nitra

## 3. GEOMORFOLOGICKÉ, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY

Z geomorfologického hľadiska sa záujmové územie nachádza vo Zvolenskej kotline na úpäti Zvolenskej pahorkatiny.

Na geologickej stavbe sa podielajú horniny neogénu a kvartéru. Vo východnej časti pristupujú spodnomezozoické kvarcity a kryštalické horniny.

Neogén reprezentujú pyroklastiká pyroxenických andezitov ako súčasť najvýchodnejšej časti stratovulkánu Poľana. V nadloží ležia spodnopliocénne tufitické a piesčité íly, piesky s vložkami zlepencov a tufov. Vrchnopliocénne štrky zlepence piesky a pieskovce predstavujú najmladší člen neogénu.

Kvartér je zastúpený svahovými hlinami vo forme delúvii.

Z hydrogeologického aspektu sú najpriaznivejšie vrchnopliocénne sedimenty. Menej priaznivé prostredie pre režim podzemných vôd tvoria tufové horniny, ako aj spodnopliocénne sedimenty.

## 4. DOKUMENTÁCIA PRIESKUMNÝCH DIEL

Prieskumné práce boli vykonané v rozsahu 3 vrtov na jadro  $\phi$  133 mm. Pri vrtných prácach bolo odobratých 16 porušených vzoriek z hĺbok 0,50 m p.t. až 14,60m p.t.. Sondy, ktoré boli označené SJ - 1 až SJ - 3. Sondy boli polohovo a výškovo zamerané. Vzhľadom na špecifický charakter územia prevzaté sondy z predchádzajúcich prieskumných prác neuvádzame.

Vŕtané sondy**SJ - 1 ( 395,37 m n.m.)**

0.00 - 1.30	il štrkovitý, hnedý s org. zvyškami , úlomky stavebného materiálu - navážka	3
1.30 - 3.50	il štrkovitý, pevný úl. do 0.5cm, šedohnedý	F2 CG 3
3.50 - 4.00	il pevný hnedý, strednoplastický, ( rozložený travertín)	F6 CI 3
4.00 - 4.80	il piesčitý, žltý, tuhý, <b>zavlhký</b> ( rozložený travertín)	F4 CS 3
4.80 - 5.50	il vysokoplastický, pevný	F8 CH 3
5.50 - 6.20	travertín zdravý až zvetraný	R2 5
6.20 - 8.30	travertín navetraný až zvetraný	R3 - R4 4
8.30 - 9.20	travertín zvetraný vo forme ílu piesčitého, <b>zavlhký</b>	R4/F4 CS 3
9.20 - 9.80	hlina piesčitá šedá ( rozložený travertín )	F3 MS 2
9.80 - 10.30	travertín navetraný , šedohnedý	R2 5
10.30 - 10.50	travertín rozložený vo forme piesčitej hliny, šedý s val. a úl. zdravého travertínu	R5/F3 MS 2
10.50 - 10.70	travertín navetraný , šedohnedý	R2 5
10.70 - 10.90	travertín rozložený vo forme štrku ílovitého, šedý s val. a úl. zdravého travertínu	R5/G5 GC 2
10.90 - 12.00	travertín rozložený vo forme štrku ílovitého	R5/G5 GC 2
12.00 - 13.20	travertín rozložený vo forme hliny veľmi až extrémne vysokoplastickej, žltohnedý, <b>silne zavlhký</b>	R5/ F7 MV - F7 MH 3
13.20 - 14.00	hlina vysokoplastická, hnedá až čierna, pevná	F7 CH 3
Hladina podzemnej vody - nenanazená		

**SJ - 2 ( 396,26 m n.m.)**

0.00 - 1.00	hlina strednoplastická, hnedá s úl a val. - deluvium	F5 MI 2
1.00 - 2.50	il piesčitý s val a úl. , šedý - deluvium	F4 CS 3
2.50 - 4.40	travertín rozložený vo forme hrubozrnného piesku s úl. zdravého travertínu , šedý	S2 SP 2
4.40 - 7.00	travertin rozložený vo forme hrubozrnného piesku s úl. zdravého travertínu, hnedý	S2 SP 2

7.00 - 8.20	travertín navetraný až zvetraný, sivý	R5	5
8.20 - 9.00	travertín rozložený vo forme hrubozrnného piesku s úl. zdravého travertínu, hnedý	S2 SP	3

Hladina podzemnej vody : nenanaraná

#### **SJ - 3 ( 392,46 m n.m..)**

0.00 - 1.50	il piesčitý, pevný s úl a val. - deluvium	3
1.50 - 2.50	il hnedý, vysokoplastický	F8 CH 3
2.50 - 3.10	travertín rozložený vo forme ílu vysokoplastického s úl. zdravého travertínu, šedohnedý	R5/ F8 CH 3
3.10 - 7.00	travertín rozložený vo forme štrku ílovitého s úl. navetraného travertínu, hnedý	R5 / G5 GC 3

Hladina podzemnej vody : nenanaraná

### **5 INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉ VYHODNOTENIE.**

#### 5.1.Litologické typy a ich vlastnosti

Počas vrtných prác sme z prieskumných vrtov odobrali 16 vzoriek porušených - igelitové vrecká

Vzorky boli spracované v pôdomechanickom laboratoriu GEO spol.s r.o.  
Odobraté boli zo sond SJ - 1 až SJ - 3. Odbery boli vykonané v hĺbkach od 0.50 m p.t. až 14.00 m p.t.

Výsledky laboratórnych prác z mechaniky zemín sú predmetom prílohy č.5  
Na základe výsledkov laboratórnych prác, ako aj na základe vizuálneho posúdenia, sme zeminy v zmysle normy STN 73 1001 zaradili k zeminám jemnozrnným, piesčitým, štrkovitým a k skalným horninám.

#### A. ZEMINY JEMNOZRNNÉ:

- F-2 il štrkovitý CG
- F-3 hlina piesčitá MS
- F-4 il piesčitý CS
- F-5 il s nízkou plasticitou MI

F-6 íl so strednou plasticitou CI

F-7 hlina s vysokou plasticitou MH

F-7 hlina s veľmi vysokou plasticitou MH

F-7 hlina s extrémne vysokou plasticitou MH

F-8 íl s vysokou plasticitou CH

### B. ZEMINY PIESČITÉ

S-2 piesok zle zrnený SP

### C. ZEMINY ŠTRKOVITÉ

G-5 štrk ilovitý GC

### Skalné horniny

R - 2

R - 3

R - 4

R - 5

### A. ZEMINY JEMNOZRNNÉ:

F-2 íl štrkovitý CG

#### - konzistencia pevná

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení:

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	20,19	%	2
medza tekutosti	$w_L$	63,98	%	2
medza plasticity	$w_p$	26,31	%	2
index plasticity	$I_p$	18,84		2
číslo konzistencie	$I_c$	1,18		2

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	triéd a	symbol	konzistenc ia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
íl štrkovitý	F2	CG	pevná pri stupni saturácie $S_r$ väčšom ako 0,8	deformačný modul	$E_{def}$	10	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	10	°
				totálna súdržnosť	$c_u$	60	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	26	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	10	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	19,5	$\text{kN.m}^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,35	
				súčinitel'	$\beta$	0,62	

### F-2 íl štrkovitý CG

#### - konzistencia tvrdá

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení:

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	4,47	%	1
medza tekutosti	$w_L$	27,59	%	1
medza plasticity	$w_p$	14,91	%	1
index plasticity	$I_p$	12,67		1
číslo konzistencie	$I_c$	1,82		1

### F-3 hliná piesčitá MS

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení:

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	32,07	%	1
medza tekutosti	$w_L$	73,78	%	1
medza plasticity	$w_p$	38,61	%	1
index plasticity	$I_p$	35,17		1
číslo konzistencie	$I_c$	1,19		1

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	trieda	symbol	konzistencia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
hlina piesčitá	F3	MS	pevná pri stupni saturácie $S_r$ väčšom ako 0,8	deformačný modul	$E_{def}$	8	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	10	°
				totálna súdržnosť'	$c_u$	60	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	26	°
				efektívna súdržnosť'	$c_{ef}$	12	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	18	$\text{kN.m}^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,35	
				súčinitel'	$\beta$	0,62	

#### F-4 il piesčitý CS

##### - konzistencia tuhá

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	28,38	%	1
medza tekutosti	$w_L$	53,3	%	1
medza plasticity	$w_p$	26,9	%	1
index plasticity	$I_p$	26,4		1
číslo konzistencie	$I_c$	0,94		1

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	trieda	symbol	konzistencia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
il piesčitý	F4	CS	tuhá	deformačný modul	$E_{def}$	4	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	0	°
				totálna súdržnosť'	$c_u$	50	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	22	°
				efektívna súdržnosť'	$c_{ef}$	12	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	18,5	$\text{kN.m}^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,35	
				súčinitel'	$\beta$	0,62	

### - konzistencia pevná

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	17,63	%	1
medza tekutosti	$w_L$	56,45	%	1
medza plasticity	$w_p$	20,64	%	1
index plasticity	$I_p$	35,81		1
číslo konzistencie	$I_c$	1,08		1

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	trieda	symbol	konzistencia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
il piesčitý	F4	CS	pevná pri stupni saturácie $S_r$ väčšom ako 0,8	deformačný modul	$E_{def}$	5	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	5	°
				totálna súdržnosť	$c_u$	70	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	24	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	14	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	18,5	$kN.m^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,35	
				súčinitel'	$\beta$	0,62	

### F-5 il s nízkou plasticitou MI

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	trieda	symbol	konzistencia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
hlina s nízkou a strednou plasticitou	F5	ML MI	pevná pri stupni saturácie $S_r$ väčšom ako 0,8	deformačný modul	$E_{def}$	5	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	5	°
				totálna súdržnosť	$c_u$	70	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	19	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	12	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	20	$kN.m^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,4	
				súčinitel'	$\beta$	0,47	

**F-6 il so strednou plasticitou CI**

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	rieda	symbol	konzistencie	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
il s nízkou a strednou plasticitou	F6	CL CI	tuhá	deformačný modul	$E_{def}$	3	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	0	°
				totálna súdržnosť	$c_u$	50	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	17	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	10	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	21	$kN.m^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,4	
				súčinitel	$\beta$	0,47	

**F-7 hlina s vysokou plasticitou MH****- konzistencia pevná**

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirozenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	38,90	%	1
medza tekutosti	$w_L$	89,55	%	1
medza plasticity	$w_p$	48,54	%	1
index plasticity	$I_p$	41,00		1
číslo konzistencie	$I_c$	1,24		1

**F-7 hlina s veľmi vysokou plasticitou MV****- konzistencia pevná**

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirozenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	30,74	%	1
medza tekutosti	$w_L$	65,36	%	1
medza plasticity	$w_p$	35,07	%	1
index plasticity	$I_p$	30,29		1
číslo konzistencie	$I_c$	1,14		1

### F-7 hlina s extrémne vysokou plasticitou ME

#### - konzistencia tuhá

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	41,32	%	1
medza tečutosti	$w_L$	90,17	%	1
medza plasticity	$w_p$	40,74	%	1
index plasticity	$I_p$	49,36		1
číslo konzistencie	$I_c$	0,99		1

Odporučané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	trieda	symbol	konzistencia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
hlina s vysokou, veľmi vysokou a extrémne vysokou plasticitou	F7	MH MV ME	tuhá	deformačný modul	$E_{def}$	3	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	0	°
				totálna súdržnosť	$c_u$	50	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	15	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	6	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	21	$kN.m^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,4	
				súčinitel'	$\beta$	0,47	

názov	trieda	symbol	konzistencia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
hlina s vysokou, veľmi vysokou a extrémne vysokou plasticitou	F7	MH MV ME	pevná pri stupni saturácie $S_r$ , väčšom ako 0,8	deformačný modul	$E_{def}$	5	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	0	°
				totálna súdržnosť	$c_u$	80	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	17	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	8	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	21	$kN.m^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,4	
				súčinitel'	$\beta$	0,47	

**F-8 il s vysokou plasticitou CH****konzistencia pevná**

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	19,43	%	2
medza tekutosti	$w_L$	58,87	%	2
medza plasticity	$w_p$	22,98	%	2
index plasticity	$I_p$	35,89		2
číslo konzistencie	$I_c$	1,12		2

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001

názov	trieda	symbol	konzistencia	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
il s vysokou, veľmi vysokou a extrémne vysokou plasticitou	F8	CH CV CE	pevná pri stupni saturácie $S_r$ , väčšom ako 0,8	deformačný modul	$E_{def}$	4	MPa
				totálny uhol vnútorného trenia	$\phi_u$	0	°
				totálna súdržnosť	$c_u$	80	kPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	13	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	6	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	20,5	$kN.m^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,42	
				súčinitel'	$\beta$	0,37	

**konzistencia tvrdá**

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	15,18	%	1
medza tekutosti	$w_L$	60,42	%	1
medza plasticity	$w_p$	24,38	%	1
index plasticity	$I_p$	36,04		1
číslo konzistencie	$I_c$	1,26		1

B. ZEMINY PIESČITÉ

## S-3 piesok zle zrnený SP

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	trieda	symbol	uľahlosť	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
piesok zle zrnený	S2	SP	stredne uľahlý ( $I_p=0,33-0,67$ )	deformačný modul	$E_{def}$	15	MPa
				efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	30	°
				efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	0	kPa
				objemová tiaž	$\gamma$	18,5	$kN.m^{-3}$
				Poissonovo číslo	$\nu$	0,28	
				súčinitel'	$\beta$	0,78	

C. ZEMINY ŠTRKOVITÉ

## G-5 štrk īlovitý GC

Laboratórne hodnoty získané skúškami na zeminách v prirodzenom uložení

VLASTNOSŤ	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA	počet skúšok n
vlhkosť	$w_n$	15,01	%	1
medza tekutosti	$w_L$	64,57	%	1
medza plasticity	$w_P$	21,99	%	1
index plasticity	$I_p$	42,58		1
číslo konzistencie	$I_c$	1,16		1

Odporúčané hodnoty podľa normy STN 73 1001:

názov	trieda	symbol	vlastnosť	značka	hodnota	jednotka
štrok īlovitý	G5	GC	deformačný modul	$E_{def}$	40	MPa
			efektívny uhol vnútorného trenia	$\phi_{ef}$	28	°
			efektívna súdržnosť	$c_{ef}$	3	kPa
			objemová tiaž	$\gamma$	19,5	$kN.m^{-3}$
			Poissonovo číslo	$\nu$	0,3	
			súčinitel'	$\beta$	0,74	

SKALNÉ HORNINYR3 navetraný travertín

odporúčané hodnoty podľa STN 73 1001:

pevnosť $d_c$	= 15 -50 MPa
modul pretvárania $E_{def}$	= 350 MPa
Poissonovo číslo u	= 0,25

Hodnota tabuľkovej výpočtovej výnosnosti Rdt:

$$Rdt = 0,8 \text{ MPa}$$

R4 zvetraný travertín

odporúčané hodnoty podľa STN 73 1001:

pevnosť $d_c$	= 10 -50 MPa
modul pretvárania $E_{def}$	= 200 MPa
Poissonovo číslo u	= 0,25

Hodnota tabuľkovej výpočtovej výnosnosti Rdt:

$$Rdt = 0,6 \text{ MPa}$$

R5 rozvetraný travertín

Odporúčané hodnoty podľa STN 73 1001:

pevnosť $d_c$	= 1,5 až 5 MPa
modul pretvárania $E_{def}$	= 40 MPa
Poissonovo číslo u	= 0,25

Hodnota tabuľkovej výpočtovej výnosnosti Rdt:

$$Rdt = 0,25 \text{ MPa}$$

6.SEIZMICKA ÚZEMIA

V súlade s STN 73 0036 "Seizmické zaťaženie stavieb" sa lokalita nachádza v území s  $7^{\circ}\text{M.C.S}$

7.PODZEMNÁ VODA

Pri vrtných prácach nebola prieskumnými dielami zachytená súvislá hladina podzemnej vody. Podzemná voda vystupuje vo forme pod povrchovej vody v sonde SJ - 1, v hĺbkovej

úrovni cca 4.50m p.t., cca 8.50m p.t. a cca 13.0mp.t. Jej pôsobenie na základové pomery a vplyv na celkovú spôsobilosť základovej pôdy je predmetom následujúcej kap. č.8.

## **8. ZAKLADANIE**

Projekčným zámerom je výstavba jednopodlažnej budovy ako ubytovacej jednotky v areály kúpeľov Sliač.

Uvažovaná stavba by mala byť realizovaná v zosuvnom území. Zosuv možno charakterizovať z hľadiska jeho aktivity ako potenciálny ( uklúdený ). Stavenisko by sa malo nachádzať v čelovej časti zosuvu, pričom jeho čelo je prekopiané za účelom príjazdovej cesty pre vodojem situovaný v bezprostrednej blízkosti navrhovaného staveniska.

Pri vrtných prácach bolo v sondách zistené, pod vrstvou navážky a deluviálnych sedimentov, nepravidelné striedanie polôh navetraných a celistvých travertínov s polohami rozvetraných a rozložených travertínov vo forme ílov, hlín a štrkov rôznej konzistencie. Na rozhraní celistvých a rozvetraných hornín bolo zaznamenané výrazné zavlhčenie hornín čo indikuje zosuvnú plochu.

Spojité hladina podzemnej vode nebola narazená. Vody majú charakter podpovrchových vód, pričom sa akumulujú na kontakte hornín rozložených a navetraných až celistvých.

Výrazné zavlhčenie bolo zistené v horizontoch 4,5m p.t., 8,m p.t. a 13,0m p.t. Predpokladáme, že ide o potenciálne šmykové plochy. Pri realizácii zamýšľaného projekčného zámeru, tzn. zaťažením čela zosuvu, je reálna možnosť jeho aktivácie s primeranými následkami.

V prípade realizácie založenia stavby v geologických podmienkach charakterizovaných vyššie, navrhujeme následovné opatrenia:

- zakladanie na pilotach do hĺbky min. 18 až 20m p.t.
- dôkladné odvodnenie svahu formou vodorovných vrtov za účelom vybudovania účinnej drenáže
- vybudovanie oporného múru pre potreby celkovej stabilizácie záumového územia
- pri realizácii výstavby účinnu ochranu proti prívalovým vodám formou povrchovej drenáže
- ochranu staveniska proti nepriaznivým klimatickým účinkom a následnému ďalšiemu zhoršeniu parametrov základovej pôdy

## 9.ZÁVER.

Cieľom predkladaného prieskumu bolo prešetriť základové pomery pre výstavbu ubytovacej jednotky v kúpeľoch Sliač. Prieskum bol vykonaný v naprojektovanom rozsahu a splňuje požadované parametre.

Na základe všetkých vyššie uvedených zistení pokladáme základové pomery za zložité a budúce stavenisko za málo vhodné až nevhodné, z dôvodu nestability základovej pôdy. Jednopodlažná budova predstavuje nenáročnú konštrukciu. V spojitosti so zložitými základovými pomermi jú radíme do 2 geotechnickej kategórie.

Zakladanie v uvedených podmienkach je mimoriadne náročné z hľadiska nákladov a investičných prostriedkov. Realizáciu navyše komplikuje skutočnosť, že uvažovaná stavba sa nachádza v I. ochrannom pásme zdroja podzemnej vody.

## 10.ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- 1.Gašperan, 1987: Akumulačný vodojem
- 2.Žember, 1979: Doplňujúci IG prieskum pre liečebný ústav .
3. Vysvetlivky ku geologickej mape M 1 : 200 000 list. Žilina
4. STN 73 1001, STN 72 1001, STN 73 3050, STN 73 0036


V Bratislave, november, 1998

vypracoval RNDr. Viktor Janták

**PREHĽADNÁ SITUÁCIA**

**M = 1 : 50 000**

príloha č.1



**GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE SOND**

**M = 1 : 100**

príloha č.3

**Číslo zákazky:** 40 GEO 98

Priti Jha Ch. 3

GEO spol. s r.o. N I T R A  
Tehelná 48  
949 01 N I T R A

Dielo.....: IGP - Ubytovacia budova Sliač  
Etapa.....: podrobny IG  
Objednávateľ.: Kúpele Sliač-Kováčová a.s.

Lokalita: Zvolen  
 Okres: B.Bystrica  
 Krajský úřad: Súradnice X: 1242545.750 m  
 Súradnice Y: 417556.350 m  
 Kóta terénu: 395.37 m n.m.  
 Kóta pažnice: 0.00 m n.m.

Vrt SJ - 1

Účel: Inž.-geologický

Mierka hibok 1:100  
Hibka vrtu: 14.00 m

Súprava: UGB 50 M  
Vrtmajster: Varga  
Doba výťania: 5.11.1998  
Zhodnotil: RNDr. Laurenčík

Číslo základky: 40 GEO 98

GEO spol. s r.o. N I T R A  
 Tehelná 48  
 949 01 N I T R A

Diclo.....: IGP - Ubytovacia budova Sliač  
 Etapa.....: podrobny IG  
 Objednávateľ.: Kúpele Sliač-kováčová a.s.

## Vrt SJ - 2

Účel: Inž.-geologický

Lokalita:  
 Okres: Zvolen  
 Kraj: B. Bystrica  
 Súradnice X: 1242553.050 m  
 Súradnice Y: 417557.450 m  
 Kóta terénu: 396.26 m n.m.  
 Kóta pažnice: 0.00 m n.m.

Mierka hibok 1:100  
 Hĺbka vrtu: 9.00 m

Súprava: UGB 50 M  
 Vrtmajster: Varga  
 Doba vŕtania: 6.11.1998  
 Zhodnotil: Laurenčík

Technické údaje		Jadro	Vzorky pre laborat. skúšky		Podz. voda	Stratigrafia	Popis vrstiev	Zabudovanie vrtu				
Spôsob vrt.	Priemer vrtu	Pasenie	Obsyp	Výnos v l	Druh	Cislo	Poznámka	Naznačená	Ustálená	Hĺbka pod ter.	Číslo vrstvy	Geol.-profil
Jadrovo-rotacny	133 mm	0 km		90.0				nenačasená	Kvarter			
										0.0		
										1.00	1	
										2.50	2	
										4.40	3	
										7.00	4	
										8.20	5	
										9.00	6	

číslo zákazky: 40 GEO 98

Príloha č.: 3

GEO spol. s r.o. N I T R A  
 Tehelná 48  
 949 01 N I T R A

Dielo.....: IGP - Ubytovacia budova Sličec  
 Etapa.....: podrobny IG  
 Objednávateľ.: Kúpele Sliac-Kováčová a.s.

Lokalita:  
 Okres: Zvolen  
 Kraj: B.Bystrica  
 Súradnice X: 1242569.300 m  
 Súradnice Y: 417568.950 m  
 Kóta terénu: 392.49 m n.m.  
 Kóta pažnice: 0.00 m n.m.

Mierka hľbok 1:100  
 Hĺbka vrtu: 7.00 m

## Vrt SJ - 3

Účel: Inž.-geologickej

Súprava: UGB 50 M  
 Vrtmajster: Varga  
 Doba vŕtania: 7.11.1998  
 Zhodnotil: Laurenčík

Technické údaje		Jadro		Vzorky pre laborat. skúsky		Podz. voda		Stratigrafia	Popis vrstiev	Zabudovanie vrtu
Sposob vrt.	Priemer vrtu	Číslo	Druh	Poznámka	Narazená	Ustálená	Cislo	Kvartér		
Jadrovo-rotáčny	133 mm	1	0 mm	50.0	50.0	50.0	Výnos v %		1. fl piesčitý, pevný 2. fl vysokoplastický hnedy 3. fl vysokoplastický, sedohnedý - rozložený travertín 4. strk ilovitý, hnedy - rozložený travertín	

**GEOLOGICKÉ REZY**

**M = 1 : 100**

príloha č.4

SJ - 3


1-2


1-4

SJ - 2

1-1

SJ - 1





SJ - 2

SJ - 3

396.00

395.00

394.00

393.00

392.00

391.00

390.00

389.00

388.00

387.00

386.00

385.00

384.00


383.00

382.00

381.00

380.00

380.00



## **VÝSLEDKY LABORATÓRNYCH ROZBOROV ZEMÍN**

príloha č.5

# Výsledky pôdomechanických skúšok

Názov úlohy : IGP - Ubytovacia budova Sliač  
Obstarávateľ : Kúpele Sliač - Kováčová a.s.  
Zhotoviteľ : GEO spol. sr.o. Nitra  
Vypracoval : Laurenčík

# Súhrnná tabuľka

NÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : IGP - Ubytovacia budova Sliač


PRILOHA Č. : 1/a

Sonda	Hĺbka m	Druh	Vlhkosť		Konzistenčné medze			Trieda Zeminy	Symbol
			hmoty sušiny	W <sub>t</sub> %	W <sub>p</sub>	l <sub>p</sub>	l <sub>c</sub>		
			%	%					
SJ-1	0.50 - 1.30		27.48	76.98	32.28	44.71	1.11	Pevná	F2
SJ-1	1.40 - 3.50		12.89	50.99	20.34	30.64	1.24	Pevná	F2
SJ-1	4.0 - 4.50		28.38	53.30	26.90	26.40	0.94	Tuhá	F4
SJ-1	4.50 - 5.50		23.00	61.52	23.78	37.74	1.02	Pevná	F8
SJ-1	6.20 - 8.50		4.47	27.59	14.91	12.67	1.82	Tvrdá	F2
SJ-1	8.50 - 9.20		10.20	46.40	15.60	30.79	1.18	Pevná	G5
SJ-1	9.20 - 10.0		32.07	73.78	38.61	35.17	1.19	Pevná	F3
SJ-1	11.50 - 12.0		15.01	64.57	21.99	42.58	1.16	Pevná	G5
SJ-1	12.0 - 13.0		38.90	89.55	48.54	41.00	1.24	Pevná	F7
SJ-1	13.0 - 13.50		41.32	90.17	40.74	49.43	0.99	Tuhá	F7
SJ-1	13.50 - 14.60		30.74	65.36	35.07	30.29	1.14	Pevná	F7
SJ-3	0.50 - 1.50		17.63	56.45	20.64	35.81	1.08	Pevná	F4
SJ-3	2.10 - 2.20		15.18	60.42	24.38	36.04	1.26	Tvrdá	F8
SJ-3	2.50 - 3.0		15.85	56.23	22.18	34.05	1.19	Pevná	F8
SJ-3	3.20 - 4.20		12.36					G5	GC
SJ-3	4.20 - 7.0		12.72	53.90	19.54	34.36	1.20	Pevná	G5


# Krivky zrnitosti zemín

NÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : IGP - Ubytovacia budova Sliač  
 ČÍSLO GEOLOGICKEJ ÚLOHY : 40 GEO98


PRÍLOHA Č. : 1




Sonda	Hĺbka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tr.	Sym.	Názov (STN - 73 1001)		
SJ-1	0.50 - 1.30	—			76.98	44.71	F2	CG	Íl štrkovitý		
SJ-1	1.40 - 3.50	---			50.99	30.64	F2	CG	Íl štrkovitý		
SJ-1	4.0 - 4.50	.....			53.30	26.40	F4	CS	Íl piesčitý		
SJ-1	4.50 - 5.50	----			61.52	37.74	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou		



Sonda	Hĺbka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tr.	Sym.	Názov (STN - 73 1001)		
SJ-1	6.20 - 8.50	—			27.59	12.67	F2	CG	Íl štrkovitý		
SJ-1	8.50 - 9.20	---			46.40	30.79	G5	GC	Štrk ilovitý		
SJ-1	9.20 - 10.0	.....			73.78	35.17	F3	MS	Hlina piesčitá		
SJ-1	11.50 - 12.0	----			64.57	42.58	G5	GC	Štrk ilovitý		



Sonda	Hĺbka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tr.	Sym.	Názov (STN - 73 1001)		
SJ-1	12.0 - 13.0	—			89.55	41.00	F7	MV	Hlina s veľmi vysokou plasticitou		
SJ-1	13.0 - 13.50	---			90.17	49.43	F7	ME	Hlina s extr. vysokou plasticitou		
SJ-1	13.50 - 14.60	.....			65.36	30.29	F7	MH	Hlina s vysokou plasticitou		
SJ-3	0.50 - 1.50	---			56.45	35.81	F4	CS	Íl piesčitý		



Sonda	Hĺbka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tr.	Sym.	Názov (STN - 73 1001)		
SJ-3	2.10 - 2.20	—			60.42	36.04	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou		
SJ-3	2.50 - 3.0	---			56.23	34.05	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou		
SJ-3	3.20 - 4.20	.....					G5	GC	Štrk ilovitý		
SJ-3	4.20 - 7.0	----			53.90	34.36	G5	GC	Štrk ilovitý		

Zoznam súradníc a výšok prieskumných diel.

---

Súradnicový systém : JT SK

Výškový systém : Bpv

	Y	X	Z
SJ - 1	417 556,35	1 242 545,75	395,37 T
SJ - 2	417 557,45	1 242 553,05	396,26 T
SJ - 3	417 568,95	1 242 569,30	392,49 T

V Žiline 12.11.1998

Zameral a vypočítał : M. Zuberec  
odb.merač

