



## LEGENDA:



Búracie a demontážne práce



Búracie a demontážne práce




Vybúranie podlahy



Demontáž radiátora 1220x640 mm a úprava pripojenia radiátora




Demontáž radiátora 390x580 mm a úprava pripojenia radiátora



Zvesenie dverného krídla



Demontáž drevených presklených stien a okien



**S**

PROJEKTOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. JÁNOŠÍK	ING. JÁNOŠÍK	ING. JÁNOŠÍK		
MIESTO: Laskomerského 1117/3, 977 01 Brezno			FORMAT	2xA4
INVESTOR: SOŠ techniky a služieb Brezno				
STAVBA:			DÁTUM	04/2022
Rekonštrukcia a modernizácia interiérov				
II. Etapa - časť "bufet"				
DRUH VÝKRESU			MIERKA	Č.VÝKR.
PôDORYS 1.NP- starý stav, búracie práce			1:50	A-2