

# PROTOKOL STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

číslo: JS2021-08-23

IDENTIFIKACE DRŽITELE POVOLENÍ:

Ing. Jan SURÝ, Opatovice 151, 682 01 Vyškov,  
IČO: 65373766, DIČ: CZ5905091775

Oprávněná osoba je držitelem oprávnění **ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (ZOZ)** uděleným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost na základě § 31 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany v rozsahu

- řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona, podle § 3 písm. c) vyhlášky č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta, a to stanovení radonového indexu pozemku.

Evidenční číslo přidělené oprávněné osobě Státním úřadem pro jadernou bezpečnost je číslo: 181340.

**Rozhodnutí k povolení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany je vydáno pod č.j.: SUJB/ORP/210/2018 ze dne 3.1.2018.**

## Identifikace měřeného pozemku a investora

Posuzovaná **parcela číslo 1072, 1075, 1074, 1091/4 k.ú. Šternberk (okr. Olomouc)**. Na pozemku, který je situován v rovinatém terénu, je plánována novostavba domu pro seniory. Samostatně stojící. Měřená plocha (zahradu, zastavěná plocha a nádvoří) se nachází ve středové části obce **Šternberk**. Podsklepení viz. projekt. Prostory bytového podlaží se budou nacházet v kontaktu s podlažím. Topení a dodávka vody viz. projektová dokumentace.

**Investorem stavby je:** Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

**Zadavatel měření je:** investor

**Datum měření:** 16.8.2021

**Odběry provedl:** Petr Surý + pomocník **adresa:** Hnojice 209, 785 01

**Měření provedl:** Ing. Jan Surý, Opatovice 151, 68201 Vyškov

## Druh, předmět a specifikace měření

Měření a hodnocení ke stanovení radonového indexu pozemku bylo prováděno podle Metodiky pro stanovení radonového indexu pozemku (Doporučení SÚJB, 12/2017). Měření bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle postupu, který stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb. (O radiační ochraně), ve znění pozdějších předpisů a její příloha č. 26 a dále ve znění zákona č. 225/2017 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Měření je požadováno jako podklad pro účely řízení o územním a stavebním povolení.

## Použité metody, postup a měřicí technika

### Ke stanovení OAR v půdním vzduchu

K měření byl použit přístroj RayLab LS Counter, detektor TESLA NRR 601 s odkrytou fotokatodou v olověném stínícím krytu. Naměřená hodnota byla extrapolována k času odběru vzorku. Metodika LSC měření pomocí kapalných scintilátorů. Ověření bylo provedeno dne 1.10.2019 Kalibrační laboratoří při Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany se sídlem v Příbrami-Kamenné, 262 31 Milín. Doba platnosti Ověřovacího listu č.6105, dva roky. Evidence pod Čj. SÚJCHBO/3031/J-4.5.3/19/Vo, (vystaven 10.10.2019).

K vlastním odběrům se použily sondy (ocelové tyče se ztracenými hroty). K přenosu půdního vzduchu bylo použito probublání vzduchu přes 15 ml toluenového scintilátoru pomocí žanety. Odběrové sondy byly rovnoměrně vedeny dle možností do hloubky 0,8 m na a kolem plochy zástavby.

### **Stanovení plynopropustnosti základové půdy**

Plynopropustnost byla zjišťována ve vertikálním profilu do min. 1,0 m s vyloučením svrchního půdního horizontu. Stanovení bylo provedeno odborným posouzením plynopropustnosti zemín s doplněním o zrnitostní analýzu, která umožní rozlišit prostředí ve smyslu ČSN CEN ISO/TS 17892-4 v odběrových bodech.

### **KLIMATICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ $a_y$ :**

Teplota vzduchu: 18 °C,  
rychlost větru do 8 m/s, Z

Rel. vlhkost vzduchu: 43 %, zataženo 9/9,  
půda - na povrchu sucho

### **VÝSLEDKY MĚŘENÍ**

#### **Stanovení radonového indexu pozemku**

#### **Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu**

Na posuzovaném pozemku byly odebrány vzorky půdního vzduchu. Vzhledem k celé ploše, byla odběrová místa zvolena tak, aby pokryla dle možností plochu projektovaného půdorysu stavby, případně při komplikaci odběrů nejbližší okolí. Naměřené hodnoty  $c_A$  v jednotlivých odběrových místech uvádí tabulka 1, výsledky zpracované dle metodiky jsou uvedeny v tabulce 2.

**Tabulka 1**

Odběrové místo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$c_A$ [kBq.m <sup>-3</sup> ]	27,1	29,5	30,7	24,2	21,3	23,6	25,8	30,4	31,5	32,7	28,2	22,4	25,7	29,8	31,5
hloubka odběru [cm]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
subj. odpor sání [nízký, stř., vys]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


**Tabulka 2**

aritmetický průměr hodnot $C_A$	standardní odchylka (s)	min. hodnota	max. hodnota	třetí kvartil souboru $c_{A75}$	medián $c_{A50}$
27,6	3,6	21,3	32,7	30,4	28,2

Hodnoty v tab. 2 jsou uvedeny v kBq.m<sup>-3</sup> pro prvky souboru naměřených dat

Hodnoty v tab. 2 jsou uvedeny v kBq.m<sup>-3</sup> pro prvky souboru naměřených dat

### **Situační plán odběrů vzorků pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu**



### **Hodnocení základové půdy**

#### **Popis geologické situace zkoumané plochy**

Hodnocená stavební parcela je z regionálně geologického hlediska karbon, paleozoikum, křemité břidlice a silicity a formace karbon, jílovité břidlice, prachovce, droby.

#### **Klasifikace plynopropustnosti zeminy**

Na ploše projektované zástavby byly odebrány 2 vzorky zeminy označené S1 a S2 pomocí ručně odebraných sond S1 a S2 místo z parcely.

#### **Popis vertikálního profilu podloží**

**Sonda S1, S2:** Vertikální profil do hloubky 1m: horizont 0–0,8m žlutý jíl silně zašterkovaný ostrými konkrécemi, nízká plasticita.

V odběrovém horizontu nebyla zjištěna žádná významnější anomálie, na základě které by bylo nutné provést korekci plynopropustnosti na některý s faktorů, které uvádí metodika (1) v čl. 4.1.2.

#### **Zrnitostní složení zeminy (Makroskopický popis vzorků)**

**Metoda měření:** Prosévací analýza (zrnitostním složením půd, ČSN CEN ISO/TS 17892-4)

**Způsob odběru:** In situ ověřeny svrchní polohy prostředí, tvořené v úrovni 0,0 - 1,0 m.

**Stanovení provedl:** Ing. Jan Surý, odborný poradce v případě nejasností je Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (Ústav geologie, MU Brno)

**Vzorek** Analyzován vzorek z odběrového horizontu 0,80 m, Výsledek analýzy je uveden v tabulce:

Vzorek číslo: S1	g (60-2 mm)	s (2-0,06 mm)	f (< 0,06 mm)	suma
Zrnitost. frakce (g)	119,8	60,2	36,6	216,7
Oprava na 200 g	110,6	55,6	33,8	200
% zastoupení frakce	55,3	27,8	16,9	100

Charakteristika zeminy: směs G šterk s příměsí jemnozrnné zeminy


**Vzorek** Analyzován vzorek z odběrového horizontu 0,80 m, Výsledek analýzy je uveden v tabulce:

Vzorek číslo: S2	g (60-2 mm)	s (2-0,06 mm)	f (< 0,06 mm)	suma
Zrnitost. frakce (g)	106,8	70,2	33,2	210,2
Oprava na 200 g	101,6	66,8	31,6	200
% zastoupení frakce	50,8	33,4	15,8	100

Charakteristika zeminy: směs G šterk s příměsí jemnozrnné zeminy

Klasifikace plynopropustnosti zeminy dle ČSN736133, provedená pomocí zrnitostní analýzy vzorků: stanovena **vysoké** kategorie plynopropustnosti

Podíl částic g, s, f pro klasifikaci vzorků S1 a S2 posuzované zeminy vyjadřuje diagram 1:



**Diagram**

#### **VÝSLEDNÉ STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU**

Stanovení bylo provedeno podle Metodiky pro stanovení radonového indexu pozemku (1), kombinací třetího kvartilu souboru naměřených dat a odborně posouzené plynopropustnosti zeminy (základové půdy). Kromě těchto parametrů mohou být pro celkové hodnocení podstatné též údaje o strukturně geologické situaci pozemku (regionální geologická jednotka, hornina tvořící skalní podklad, tektonické linie, reliéf terénu a j.).

Radonový index pozemku	Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (kBq.m <sup>-3</sup> )		
<b>Nízký</b>	$C_A < 30$	$C_A < 20$	$C_A < 10$
<b>Střední</b>	$30 \leq C_A < 100$	$20 \leq C_A < 70$	$10 \leq C_A < 30$
<b>Vysoký</b>	$C_A \geq 100$	$C_A \geq 70$	$C_A \geq 30$
<b>Tabulka 3</b>	<i>nízká</i>	<i>střední</i>	<i>vysoká</i>
	Plynopropustnost zemin		

Při stanovování indexu radonového indexu bylo postupováno dle přílohy č. 26 vyhlášky č. 422/2016 Sb.

Na posuzovaném pozemku **parcela číslo 1072, 1075, 1074, 1091/4 k.ú. Šternberk** byly stanoveny hodnoty  $a_v$  v rozmezí **21,3-32,7 kBq.m<sup>-3</sup>**. Z hlediska distribuce hodnot objemové aktivity radonu je měřená plocha homogenní, ale bez anomálií. Hodnota třetího kvartilu ze souboru naměřených dat, rozhodná pro stanovení radonového indexu pozemku, leží v intervalu objemových aktivit radonu, vymezených pro **střední radonový index při vysoké** plynopropustnosti zeminy. Srovnáním naměřených a tabelárních hodnot, s ohledem na plynopropustnost zeminy, byl pro parcely stanoven:

**STŘEDNÍ radonový index pozemku**

#### **ZÁVĚR:**

Konstrukci staveb je třeba řešit tak, aby riziko pronikání radonu do objektů bylo minimální. V souladu s Atomovým zákonem: pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Opatření řeší novela ČSN 73 0601. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.

#### **Doporučení**

Podrobný návrhový postup pro řešení situace je možno čerpat z ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb, případně zodolnění podle ČSN **73 0601, 73 0602, s novelou revizí opatření k 1.10.2019**:

<https://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/19847-zmeny-v-navrhovani-protiradonovych-opatreni-podle-revidovane-csn-73-0601>

Dále možno čerpat informace z informačního kompendia pro stavaře:

<https://www.radonovyprogram.cz/dokumenty/odborna-literatura/>

#### **Literatura**

1. Doporučení SÚJB Stanovení radonového indexu pozemku DR-RO-5.0(Rev.2.2.), Praha, 12/2017
2. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. O radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů
4. Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
5. Vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
6. Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
7. Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
8. Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 594 ke Zprávě o plnění úkolů Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2008 a o Radonovém programu České republiky na léta 2010 až 2019 – Akčním plánu
9. Radonový program České republiky na léta 2010 až 2019 – Akční plán
10. **ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. ČAS, 2019, revize k 1.10.2019**
11. ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů
12. ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

**Vyškov dne: 8.9.2021**

Ing. Jan Surý, Opatovice 151, 68201 Vyškov,  
Tel. 777717489, e-mail: [jsury@seznam.cz](mailto:jsury@seznam.cz) [www.radtest.cz](http://www.radtest.cz)

Podpis osoby ZOZ: \_\_\_\_\_



**Ing. Jan SURÝ**  
Opatovice 151, 682 01 VYŠKOV  
IČO: 65373766 DIČ: CZ 5905091775  
Tel.: 777 717 489

Petr Surý, Hnojice 209, 785 01, 777138671 [p.sury@email.cz](mailto:p.sury@email.cz)

Podpis dodavatele: \_\_\_\_\_