



Obr. 1: Pohled do severní části části dvora a na dvorní průčelí budovy rozhlasu (Kudrnovský 2021).





Obr. 2: Pohled na vstup do budovy, klimatizační jednotku a zdroj náhradní energie (Kudrnovský 2021).



Obr. 3: Pohled do severní části dvora (Kudrnovský 2021).





Obr. 4: Přístřešek na popelnice (Kudrnovský 2021).



Obr. 5: Pohled do jižní části dvora (Kudrnovský 2021).





Obr. 6: Vjezdová brána na sousední pozemek st. 389 a přístřešek na kola (Kudrnovský 2021).



Obr. 7: Vjezdová brána na pozemek situovaná v jihozápadní části dvora (Kudrnovský 2021).





Obr. 8: Průjezd v sousedním domě č. p. 294/3 (Kudrnovský 2021).