

Zoznam dokumentácie:

Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346
a priesežnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538, DÚR

- A Sprievodná správa
- B Technická správa
 - B.2 Výpočet smerového vedenia trasy
- C Ekonomická správa
- D Výkresy
 - D.1 Prehľadná situácia, M 1:10 000
 - D.2 Situácia stavby, M 1: 500
 - D.3 Ortofotomapa, M 1: 500
 - D.4 Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy, M:1:500
 - D.5 Pozdĺžne profily, M 1:1000/1:100
 - D.6 Vzorové priečne rezy, M 1:50
 - D.7 Priečne rezy, M 1:100
- E Podklady a prieskumy
 - E.1 Dopravno inžinierske údaje
 - E.2 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa
 - E.3 Hluková štúdia
 - E.4 Exhalačná štúdia
 - E.5 Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
 - E.6 Vplyv stavby na životné prostredie
 - E.7 Polohopisné a výškopisné zameranie
- F Doklady
- G Orientačný rozpočet
- H Záber pozemkov
 - H.2 Dokumentácia na majetkoprávne vyrovnanie