

Príloha č. 4 Záznam o nebezpečnosti podľa ŽSR R3

Systém : traťové zabezpečovacie zariadenie

Dátum preskúmania systému : 20.10.2021

Vypracoval : Ing. G.Luby

Dátum : 20.10.2021

Priorita neb.	Opis nebezpečenstva	Doplňujúce informácie o nebezpečnosti	Zodpovedný subjekt	Bezpečnostné opatrenie	Použitá zásada akceptovania bezpečnostného rizika	Informácie o stave	Dátum zápisu neb.
1	Zlyhanie údržby	Dôsledkom je vykoľajenie koľajového vozidla alebo zadná/čelná/bočná zrážka		a) Školenie z údržby nového typu prestavného systému; b) Pravidelné školenia;	Použitie zavedeného zariadenia (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR, smernice pre údržbu)		20.10.2021
2	Zlyhanie projektanta			a) Návrh a projektovanie podľa noriem a aktuálnych predpisov; b) Návrh a projektovanie podľa požiadaviek jednotlivých zariadení;	Použitie zavedeného zariadenia (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR, smernice pre projektovanie)		20.10.2021