# DYNAMICKÁ PENETRAČNÁ SKÚŠKA

Názov úlohy :
**LEVICE - MŠ Okružná - porušenie stability**

| Prístroj : Lindmayer | Baran : 50 kg | Výška pádu: 50 ± 3 cm | Hrot : 43,7mm | Vrch.uhol hrotu:90° |
|---|---|---|---|---|

| Interpret. sk. podľa: | Etapa pries.: | Sonda : | Lokalita : | Niveleta sondy | Dátum : | Operátor : | Vyhodnotil : | Kreslil : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PS - 2** | Levice | pri vrte M - 2 | 5. VII. 2016 | Bene | RNDr. Pokorný | |




## INTERPRETÁCIA SKÚŠKY

Priemerné a odvodené hodnoty geot. vlastností

| gd MPa | Mo MPa | Cu kPa | Φ (°) | Id | Ic | Edef MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | | – | – | – | – | – |
| 1,5 | | 35 | – | – | 0,59 | 3 |
| 0,5 | | 10 | – | – | 0,34 | 1 |
| 2,0 | | – | 24 | 0,24 | – | 4 |
| 30,0 | | – | 41 | 1,00 | – | 150 |
| 20,0 | | – | 39 | 0,78 | – | 100 |
| 30,0 | | – | 41 | 1,00 | – | 150 |
| 20,0 | | – | 39 | 0,78 | – | 100 |

Príloha číslo :

Poznámka