


[illegible]

Typ	Průzkumná Průjez
Pozn.1	die provedené sondy je skládka podlahy v koupelnách cca 17 cm betonu poté byla v sondě objevena hydroizolace překrytek je 20 pod hydroizolací je ještě 20 cm betonu - tato již nebylo ověřeno sondou
Pozn.2	die provedené sondy je skládka podlahy v koupelnách cca 4 cm betonu poté byla v sondě objevena hydroizolace
Pozn.3	výkurnění státníchch dveří včetně zábrnní

SCHEMA OBJEKTU:

	OBJEKT
--	--------

Diagram showing the layout of the stadium complex. A central area is labeled "SO-01 ZIMNÍ STADIÓN". To its left is a green-outlined area labeled "OBJEKT VÁZEJÍ". To its right is a white-outlined area labeled "SO-02 SPORTHOTEL".



3oele

AUTORIZACE	Ing. JPF Žak ČKAIT - 14000
------------	----------------------------

	Bošle s.r.o. AS PROJECT s.r.o.		
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DOŠKAVATELSKÁ ČINNOST A PROJEJ HUNPOLECKÁ 2022, 393 01 PELHÁNOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.CZ		
DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VÝPRAVOVÁTEL
Bošle	Ing. JIŘÍ Žák	Ing. Lenka Procházková	Ing. Lenka Procházková

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V BELHŘIMOVĚ

INVESTOR:	Miesto: Dobšiná; Mestský úrad č. 323 01 Dobšiná	FORMAT:	10 x A4
-----------	---	---------	---------

	0002-48-8071		
--	--------------	--	--

MISTO STAVBY:	parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13 k.o. Peňtľimov Peňtľimov Vozňina	DATUM	06/2025
---------------	--	-------	---------

CHARAKTER STAVBY: rekonstrukce a přístavba	STUPEŇ DOK.	DPS
--	-------------	-----

OBJEKT:	D - AS D.1.1.Architektonicko stavební řešení	Č. ZAKÁZKY	1146/23
AS -			

OBSAH:	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:
PRŮPRAVA MP domalica		

POBORTS ini _gemeinde	1:200	D.1.1.10
-----------------------	-------	----------

14.05.2025 21:02:26 PUS Polhemus00 Pprena00 Provedeni slavy60 Datal00 - S01 - Sladen/S01 - Sladen - AS - Badova - Polriv
