



Akce : **REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ**
 parc.č. 323/1, st. 323/6, 323/13, 3490/10, 3490/11 k.ú. Pelhřimov
 Dokumentace pro provedení stavby

Investor : Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

SEZNAM PŘÍLOH

D1.4.3 VYTÁPĚNÍ

- D1.4.3.1 Technická zpráva
- *Výkresová dokumentace*
 - D1.4.3.2 Půdorys 1.NP – podlahové vytápění část A
 - D1.4.3.3 Půdorys 1.NP – podlahové vytápění část B
 - D1.4.3.4 Půdorys 2.NP – podlahové vytápění
 - D1.4.3.5 Půdorys 1.NP – část A
 - D1.4.3.6 Půdorys 1.NP – část B
 - D1.4.3.7 Půdorys 2.NP
 - D1.4.3.8 Půdorys 3.NP
 - D1.4.3.9 Svislé schéma – VZT1
 - D1.4.3.10 Svislé schéma – VZT2
 - D1.4.3.11 Svislé schéma – podlahové vytápění
 - D1.4.3.12 Svislé schéma – UT1
 - D1.4.3.13 Svislé schéma – UT2
 - D1.4.3.14 Schéma rozdělovače a sběrače – strojovna 1N14
 - D1.4.3.15 Detail rozdělovače a sběrače – strojovna 1N14
 - D1.4.3.16 Demontáže – stávající šatny pod západní tribunou
 - D1.4.3.17 Nový stav – stávající šatny pod západní tribunou
 - D1.4.3.18 Svislé schéma – stávající šatny pod západní tribunou
 - D1.4.3.19 Schéma zapojení – strojovna 113
 - D1.4.3.20 Schéma zapojení ohřevu TV – strojovna 1N14
 - D1.4.3.21 Schéma zapojení ohřevu TV – strojovna 129