

Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice

Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSPRS)

P. Prieskumy

ZOZNAM PRÍLOH:	
P.1	Experimentálna diagnostika mosta č. M5850 na Hlinkovej ulici v Košiciach
P.2	Experimentálna diagnostika lávky na Hlinkovej ulici v Košiciach
P.3	Korózný a geoelektrický prieskum
P.4	Dendrologický prieskum