



Geologika s.c. M.C.Skłódowskiej 2 ; 38-200 Jasło			<b>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</b>  <b>Profil numer 11</b>				Zał.Nr: 3.11			
Miejscowość: Piasek Gmina: Pszczyna Powiat: pszczyński Województwo: śląskie			Obiekt: przebudowa i remont drogi Osowskiej Inwestor: Nadleśnictwo Kobiór Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Maciejczyk Piotr			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
						Rzędna:		Głębokość: 2.50 m		
						Skala 1 : 25	Data wiercenia: 2021-10-05			
	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 2.00						nasyp niekontrolowany (kliniec)	nN		w	szg
				0.15		nasyp niekontrolowany (piasek średni + cegła + gruz)				
				0.50		piasek średni brązowy przewarstwiony namułem gliniastym	Ps+Nmg			
				1.00		piasek średni brązowy	Ps			
				2.00		piasek średni brązowy				
				2.50						