



Geologika s.c. M.C.Skłódowskiej 2 ; 38-200 Jasło			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 12				Zał.Nr: 3.12					
Miejscowość: Piasek Gmina: Pszczyna Powiat: pszczyński Województwo: śląskie			Obiekt: przebudowa i remont drogi Osowskiej Inwestor: Nadleśnictwo Kobiór Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Maciejczyk Piotr			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy						
						Rzędna:		Głębokość: 2.50 m				
						Skala 1 : 25	Data wiercenia: 2021-10-05					
	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
 1.30						nasyp niekontrolowany (kliniec)	nN					
				0.15		nasyp niekontrolowany (piasek średni + cegła + gruz)						
						0.50			piasek średni brązowy	Ps	w	szg
						0.80			namuł czarny	Nm		
						0.90			piasek średni brązowy	Ps		nw
						1.30			piasek średni brązowy			
						1.90			pył szaro-brązowy	II	mw	tpl
		2.50										