






Geologika s.c. M.C.Skłódowskiej 2 ; 38-200 Jasło			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 4				Zał.Nr: 3.4			
Miejscowość: Piasek Gmina: Pszczyna Powiat: pszczyński Województwo: śląskie			Obiekt: przebudowa i remont drogi Osowskiej Inwestor: Nadleśnictwo Kobiór Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Maciejczyk Piotr				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rzędna:		Głębokość: 2.50 m	
							Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2021-10-05	
1	Głębokość zwiarcia wody	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.04	Nawierzchnia asfaltowa (częściowo nasyp niekontrolowany) nasyp niekontrolowany (gruz + duże kamienie)	-			
					0.40	piasek średni brązowy	Ps			szg
					0.60	namuł gliniasty czarny	Nmg			pl
					0.80	piasek średni brązowo-żółty			w	
					1.60	piasek średni żółto-brązowy	Ps			szg
					2.50					