

ROLOG-SERVICES sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40, 41-260 Sławków			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OB-3				Zał.Nr: 2-3 Wiertnica: r czna			
Miejscowo : Sokolniki Powiat: Myszków Województwo: łaskie			Obiekt: Rozbudowa budynku szkoły Zleceniodawca: A. A.R. ubrycki, ul. Zielone Wzgórze 1, Białogó Wiercenie: "ROLOG-SERVICES" sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40				System wiercenia: r czne Rz dna: 279.40 m n.p.m.			
							Skala 1 : 25	Data wiercenia: 2023-02-24		
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
	[m.p.p.t]	Stratygrafia	[m]		[m]					
			4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba, ciemnoszara nasyt niekontrolowany z piasku z kruszywem, óty	Gb	I		
		Nasyt			0.40	pył piaszczysty, óto-br zowy	nN	Ia		szg
					1.70	pył piaszczysty, szary	IIp	IIa	w	tpl
					2.00	pył, szary				
					2.70	pył piaszczysty, szary	IIp	IIc	m	pl
					2.90	glina pylasta, óto-br zowa				
					3.40	pył, szary	G π	IIb	w	tpl
					4.50					